

MoodPro  
For the professional

NL Gietmofpakket voor  
in de grond

UK Underground  
cable junction box

DU Abzweigdose  
mit Harz

FR Boîte de dérivation  
souterraine

ES Caja de derivación  
subterránea



**MONTAGE:** Druk de gewenste afdekcapen uit de kabeldoos en monteer de kabelwartels. Strip de kabel niet verder dan de benodigde lengte. Als u grondkabel gebruikt, knip dan alleen de omvlechting weg na het strippen van de kabel. Ontvet de aders van de kabel en de binnenkant van de lasdoos. Monteer de kabels in de lasdoos en begin met de aarde draden. Draai deze aan elkaar en stop ze in de bijgeleverde kroonsteen. Monteer de draden in een lasklem en zorg ervoor dat het koper niet zichtbaar is. Doe de wegwerphandschoenen aan. Open de buidel zonder mes of schaar. Verwijder het scheidingsrubber en meng de 2 componenten gedurende 3 a 4 minuten. Knip de zak in de hoek open en giet langzaam de hars in de lasdoos. Doe dit niet te snel i.v.m. met luchtballen die kunnen ontstaan tijdens het gieten. Vul tot net onder de rand en doe de deksel op de lasdoos. Na 60 minuten is de hars hard en bestendig tegen water. Als de grond nat is, wacht dan minimaal 60 min. met ingraven.

**MONTAGE:** Drücken Sie die gewünschten Abdeckstopfen aus der Anschlussdose und montieren Sie die Kabelverschraubungen. Isolieren Sie das Kabel nicht weiter ab als für die benötigte Länge. Wenn Sie Bodenkabel verwenden, schneiden Sie die Schirmung dann nur weg, nachdem Sie das Kabel abisoliert haben. Entfetten Sie die Kabelseelen und die Innenseite der Abzweigdose. Montieren Sie die Kabel in der Abzweigdose und beginnen Sie mit den Erdungsleitungen. Drehen Sie diese aneinander und stecken Sie sie in die mitgelieferte Schraubklemme. Schließen Sie die Drähte in einer Federkraftklemme an und sorgen Sie dafür, dass das Kupfer nicht sichtbar ist. Ziehen Sie die mitgelieferten Einweg-Handschuhe an. Öffnen Sie den Aluminiumbeutel ohne Messer oder Schere. Entfernen Sie das Trenngummi und mischen Sie beide Komponenten und schneiden Sie die für 3 bis 4 Minuten. Schneiden Sie die Tüte in der Ecke auf und gießen Sie das Harz in die Abzweigdose. Tun Sie dies nicht zu schnell, da beim Gießen sonst Luftblasen entstehen können. Füllen Sie das Harz bis kurz unter den Rand und verschließen Sie die Abzweigdose mit dem Deckel. Nach 60 Minuten ist das Harz ausgehärtet und wasserbeständig. Sollte der Boden nass sein, warten Sie dann 60 Minuten mit dem Eingraben.

**MONTAJE:** Retire las tapas deseadas de la caja de cables e instale las prensacables. No pele el cable más allá de la longitud requerida. Si usa cable de toma tierra, simplemente elimine el envoltorio trenzado después de pelar el cable. Desengrasar los cables del cable y el interior de la caja de soldadura. Instale los cables en la caja de toma tierra. Junta los cables de toma tierra en la regleta girando y colóquelos en una abrazadera de soldadura y asegúrese de que el cobre no sea visible. Use los guantes de látex suministrados. Abra la bolsa de aluminio sin cuchillo o tijeras. Retire la goma de separación y mezcle los 2 componentes durante 3 o 4 minutos. Abra la bolsa en la esquina y vierta lentamente la resina en la caja de soldadura. No haga esto demasiado rápido para evitar que se formen burbujas de aire durante el vertido y rellene hasta justo debajo del borde y coloque la tapa en la caja de soldadura. Después de 60 minutos, la resina estará dura y será resistente al agua si el suelo está húmedo, espere más de 60 minutos antes de enterrar la caja.

**MOUNTING:** Push the desired end caps out of the cable box and install the cable connections. Do not strip the cable beyond the required length. When using ground cable, only cut off the splicing after stripping the cable. Degrease the wires of the cable and the inside of the junction box. Install the cables in the junction box and start with the ground wires. Tighten them together and put them in the accompanying connector. Mount the wires in a welding clamp and make sure that the copper is not visible. Put on the supplied disposable gloves. Open the aluminum pouch without knife or scissors. Remove the separating rubber and mix the 2 components for 3 to 4 minutes. Cut the bag in the corner and slowly pour the resin into the welding box. Don't pour too quickly, air bubbles may form during casting. Fill to just below the rim and put the lid on the welding box. After 60 minutes the resin is hard and resistant to water. If the soil is wet, wait 60 minutes before digging in.

**MONTAGE:** Retirez les capuchons souhaités de la boîte de dérivation et montez les entrées de câble. Dégraissez les câbles mais pas plus que nécessaire. Si vous utilisez un câble souterrain, enlevez seulement la tresse après avoir dénudé le câble. Dégraissez les conducteurs du câble et l'intérieur de la boîte de dérivation. Montez les câbles dans la boîte de dérivation en commençant par les fils de mise à la terre. Tendez-les ensemble et placez-les dans le connecteur livré avec. Montez les fils dans un serre-fils fourni avec. Vérifiez que le cuivre ne soit pas visible. Mettez les gants en jetables fournis avec. Ouvrez la pochette en aluminium sans couteau ni ciseaux. Retirez le caoutchouc de séparation et mélangez les deux composants pendant 3 à 4 minutes. Ouvrez le sachet dans un coin en le découpant et versez lentement la résine dans la boîte de dérivation. Ne faites pas trop vite car des bulles d'air peuvent apparaître pendant que vous pouvez apparaître pendant que vous versez. Remplissez jusqu'à bord et placez le couvercle sur la boîte de dérivation. Au bout de 60 minutes, la résine est durcie et résistante à l'eau si le sol est humide, attendez après les 60 minutes pour l'enterrer.

04-2026



MoodPro  
For the professional