

Deze verklaring werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van de fabrikant

Wij, XPLOREER, bevestigen hierbij, dat deze metaaldetector voldoet aan alle eisen van de Europese veiligheidsrichtlijnen RED 2014/53/EU, SECURITY 2014/35EU en EMS 2014/30/EU, waarmee de lidstaten de wetgeving harmoniseren op het gebied van het gebruik van de radiofrequenties, elektromagnetische overeenstemming en elektrische veiligheid. De conformiteit van het toestel werd beoordeeld in overeenstemming met de volgende normen:

- EMF: EN 62311 :2008
- DETECTION EU: ETSI EN 303454 V1.1.1
- RADIO EU: EN 300440 v2.1.1 ; ETSI EG 203367 V1.1.1
- RADIO USA: FCC 47 CFR part 15: 2019
- RADIO CANADA: RSS-210\_Issue 9: 08/2016 (Amended 2017)
- SAFETY: IEC 60950-1: 12/2005/AC1: 2006/A1: 2009/A2: 2013; IEC 62368-1: 2014
- EMC: ETSI EN 301489-1:2019 V2.2.3; ETSI EN 301489-9: 2019 V2.1.1; Draft ETSI EN 301489-17: 2019 V3.2.2

Toegang tot de nalevingsinformatie op de afstandsbediening: START > OPTIE > CONFIGURATION > INFO.  
Een kopie van het certificaat kan opgevraagd worden bij:

**XPLOREER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN**

FCC: Dit toestel voldoet aan de eisen in deel 15 van de FCC wetgeving. De werking is onderworpen aan de volgende twee condities:

- (1) Dit toestel mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en
- (2) Dit toestel moet alle storingen accepteren, inclusief die welke ongewenste effecten van het toestel sorteren.

LET OP: Veranderingen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de rechthebbende kunnen het recht van de gebruiker om het toestel te gebruiken nietig verklaren. De rechthebbende is niet verantwoordelijk voor veranderingen of modificaties.

IC: Dit apparaat bevat van licentie vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
- (2) Dit toestel moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het toestel kan veroorzaken.

