BONECO
healthy air

X200
MANUAL

DE	4	HU	7	NO	10	SI	13
EN	4	PL	7	LV	10	HR	13
FR	5	RU	8	LT	11	CN	14
IT	5	SV	8	ET	11	JP	14
NL	6	FI	9	CZ	12	KR	14
ES	6	DA	9	SK	12		

DE FUNKTIONEN

- Temperaturbereich: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), Auflösung 0,1 °C/°F
- Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich (RH): 20 – 90 %
- Speicher maximaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Komfortanzeige Display
- Batteriebetrieben: 1 x CR2025 Batterie (inklusive)

BEDIENUNG

MAX / MIN

Drücken Sie den «MAX/MIN» Knopf einmal, um die aufgezeichnete Max Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen zu lassen.

Drücken Sie den «MAX/MIN» Knopf nochmal, um die aufgezeichnete Min Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen zu lassen.

TEMPERATUR MESSEINHEIT

Drücken Sie den «°C/°F» Knopf um zwischen °C oder °F Anzeige zu schalten.

EN FEATURES

- Temperature range: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), resolution 0.1 °C/°F
- Humidity range: 20% – 90%
- Memory maximum temperature and humidity
- Comfort level display
- Powered by 1pc CR2025 battery (including)

OPERATION

MAX / MIN

Press „MAX/MIN" key once to view MAX temperature and humidity record.

Press „MAX/MIN" key again to view MIN temperature and humidity record.

TEMPERATURE DISPLAY FORMAT

Press „°C/°F" key once to select °C or °F display.

FR CARACTÉRISTIQUES

- Plage de température: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), résolution 0,1 °C/°F
- Plage d'humidité: 20% – 90%
- Température et humidité max./min. de la mémoire
- Affichage du niveau Confort
- Alimenté par une pile CR2025 (inclus)

UTILISATION

MAX / MIN

Appuyez une fois sur la touche „MAX/MIN" pour afficher l'enregistrement de la température et de l'humidité MAX.

Appuyez une fois sur la touche „MAX/MIN" pour afficher l'enregistrement de la température et de l'humidité MIN.

FORMAT D'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez une fois sur la touche «°C/°F» pour sélectionner l'affichage °C ou °F.

IT CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura 0 – 50 °C (32 – 122 °F), risoluzione 0,1 °C/°F
- Intervallo di umidità 20% – 90%
- Memoria temperatura e umidità massima
- Visualizzazione livello di comfort
- Alimentato da 1 batteria CR2025 (inclusa)

FUNZIONAMENTO

MAX / MIN

Premere una volta il pulsante "MAX/MIN" per visualizzare la registrazione della temperatura e dell'umidità MAX.

Premere nuovamente il pulsante "MAX/MIN" per visualizzare la registrazione della temperatura e dell'umidità MIN.

FORMATO VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA

Premere una volta il pulsante «°C/°F» per selezionare la visualizzazione °C o °F.

NL KENMERKEN

- Temperatuurbereik: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), resolutie 0,1 °C/°F
- Vochtigheidsbereik: 20% – 90%
- Geheugen maximale temperatuur en vochtigheid
- Comfortniveau display
- Voeding: 1 CR2025-batterij (bijgeleverd)

WERKING

MAX / MIN

Druk eenmaal op de "MAX/MIN" toets om het weergeven van de MAX temperatuur en vochtigheidsrecordes.

Druk nogmaals op de "MAX/MIN" toets om nog weergeven van de MIN-temperatuur en vochtigheidsrecordes.

WEERGAVE TEMPERATUUR

Druk eenmaal op de «°C/°F» toets om het scherm te schakelen van °C of °F weergave.

ES CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura 0 – 50 °C (32 – 122 °F), resolución de 0,1 °C/°F
- Rango de humedad: 20% – 90%
- Memoria, humedad y temperatura máximas
- Indicación nivel de confort
- Funciona con una pila tipo CR2025 (incluida)

PUESTA EN MARCHA

MÁX / MÍN

Pulse la tecla «MÁX/MÍN» una vez para visualizar el registro de temperatura y humedad MÁXIMAS.

Pulse la tecla «MÁX/MÍN» de nuevo para visualizar el registro de temperatura y humedad MÍNIMAS.

FORMATO DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA

Pulse la tecla «°C/°F» una vez para seleccionar la visualización en °C o °F.

HU TULAJDONSÁGOK

- Hőmérséklet tartomány: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), felbontás 0,1 °C/°F
- Páratartalom tartomány: 20% – 90%
- Max./min. rögzítésére és adatfaltárolására szolgáló memória
- Komfortszint kijelző
- Energiaellátás 1db CR2025 elem (tartozék)

ÜZEMELTETÉS

MAX / MIN

Nyomja meg egyszer a „MAX/MIN" gombot a maximum hőmérséklet és páratartalom MAX feljegyzéséhez.

Nyomja meg újra a „MAX/MIN" gombot a minimum hőmérséklet és páratartalom MIN feljegyzéséhez.

HŐMÉRSÉKLET KIJELZŐ FORMÁTUMA

Nyomja meg egyszer a „°C/°F" gombot a °C vagy °F kijelzőmódosításhoz.

PL WŁAŚCIWOŚCI

- Zakres temperatur: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), rozdzielczość 0,1 °C/°F
- Wilgotność zakres: 20% – 90%
- Pamięć maks./min. temperatury i wilgotności
- Wyświetlacz poziomu komfortu
- Zasilanie jedną baterią CR2025 (w komplecie)

OBSŁUGA

MAX / MIN

Raz naciśnij klawisz „MAX/MIN", aby zobaczyć rejestr MAX temperatury i wilgotności.

Ponownie naciśnij klawisz „MAX/MIN", aby zobaczyć rejestr MIN temperatury i wilgotności.

FORMAT WYŚWIETLANIA TEMPERATURY

Raz naciśnij klawisz „°C/°F", aby wybrać wyświetlanie w °C lub °F display.

RU СВОЙСТВА

- Температурный диапазон: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), разрешение 0,1 °C/°F
- Диапазон влажности: 20% – 90%
- Температура и влажность max/min запоминание и сохранение
- Дисплей уровня комфорта
- Питание от 1 батареи CR2025 (входит в комплект поставки)

УПРАВЛЕНИЕ

MAX / MIN

Нажмите кнопку MAX/MIN один раз, чтобы просмотреть сохраненные данные MAX температуры и влажности.

Еще раз нажмите кнопку MAX/MIN, чтобы просмотреть сохраненные данные MIN температуры и влажности.

ФОРМАТ ПОКАЗА ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку «°C/°F» один раз, чтобы выбрать °C или °F.

SV EGENSKAPER

- Temperaturområde: 0 – 50 °C (32 – 122 °F), upplösning 0,1 °C/°F
- Fuktighetsområde: 20% – 90%
- Minne maximum temperatur och luftfuktighet
- Komfortvisaren
- Drivs med en 1 batteri CR2025 (ingår)

ANVÄNDNING

MAX / MIN

Tryck på "MAX/MIN" knappen en gång för att visa lagrad MAX temperatur och luftfuktighet.

Tryck på "MAX/MIN" knappen igen för att visa lagrad MIN temperatur och luftfuktighet.

VISNINGSFORMAT TEMPERATUR

Tryck «°C/°F» en gång för att välja °C eller °F.

FI OMINAISUUDET

DA EGENSKABER

TOIMINTA

BETJENING

LÄMPÖTILAN KÄYTTÖRAJAT

TEMPERATURBEGRÆNSNINGER

HO GJENSKAPER

LV FUNKCIJAS

BETJENING

LIETOŠANA

TEMPERATURGRENSER

TEMPERATŪRAS KĒTĪŠANAS FUNKCĪTE

EF FUNKCIJOS

EF TEHNILISED PARAMEETRID

MAADOJAMAS

KASUTAMINE

TEMPERATŪROS RIBINIS PORMAIAS

TEMPERATUURIAUA PIIRANG

CZ VLASTNOSTI

SK VLASTNOSTI

PREVÁDZKA

PROVOZ

FORMÁT ZOBRAZENÍ TEPLOT

FORMÁT ZOBRAZENÍ TEPLOT

SL LASTNOSTI

HR ZNAČAJKE

DELOVANJE

RADNJA

NASTAVITEV PRIKAZOVANJA TEMPERATURE

FORMAT PRIKAZA TEMPERATURE

CN 特性

JP 機能

操作

使い方

KR 특성

작동

BONECO
healthy air

www.boneco.com