Westt

Per assicurare una protezione sufficiente, questo casco deve essere ben calzato sulla testa e ben allacciato e deve permettere una buona visione laterale. Questo casco ha la funzione di assorbire l'energia ed un forte colpo mediante parziale deformazione del suo componente di assorbimento. I dentro può non essere visibile, ma sia soggetto a uno evidente, questo casco deve essere sostituito. Questo casco è in resina termoplastica non espandibile esterno, adesivo, tessuto e altri schermi interni. Pulire la resina esternamente con acqua calda e sapone. Non risciacqui il casco lunga cura spazio asciutto e temperature molto elevate.

Per adequate protection this helmet must fit closely and the chin strap must be firmly fastened. The helmet must have a good peripheral vision. This helmet is made to absorb the energy of a blow by partial deterioration of its absorption parts. The damage may not be readily apparent; therefore, if subjected to a severe impact, this helmet must be replaced. The outer shell of this helmet is made of thermoplastic resin not cast paint or apply stickers, gelcoat or other chemical solvents. Clean the shell using only warm water and mild hand soap. Do not store your helmet in direct sunlight or high temperatures.

Para asegurar una suficiente protección este casco debe ajustarse perfectamente a la cabeza con el barboquejo bien ajustado y debe permitir además una buena visión lateral. La función principal de este casco es la de absorber la energía produciendo por un choque violento mediante la deterioración parcial de sus dispositivos de amortiguación. El daño sufrido puede no ser aparente; pero si ha sido sometido a un choque violento, este casco debe ser reemplazado. Exterior este un casco fabricado en resina termoplástica no duran aplicarante pinturas, adhesivos, gelcoats, o otros componentes químicos. La parte exterior del casco debe limpiarse tan solo con agua templada y jabón. No lave su casco a la intemperie expuesto directa del sol ni a altas temperaturas.

Voor een voldoende bescherming moet deze helm aansluitend passen en de kinband stevig vastgemaakt zijn. De helm moet de kans een goed zijzicht kunnen bieden. De helm is ontwerp gemaakt dat het de kracht van een val door het schokbestendig materiaal op hun vangen. De schade zal niet altijd duidelijk zichtbaar zijn, mendaar dat de helm vervangen dient te worden als het blootgesteld is aan een emmolge klap. De buitenschaal van de helm is gemaakt van thermoplastische hars vervingt heet gebruik van verf en/ of stickers en lijmeg het niet in contakt met benzine of andere oplosmiddelen. Gebruik bij het schoonmaken van de helm alleen warm water en zachte zeep. Bewaar uw helm niet op in direct zonlicht of hoge temperaturen.

För att göra den tillräckligt skyddande, skall hjälmen sidan godt på huvudet og hagremmen skal vara väl på. Den skal vara god sigt ti sidorna. Hjälmens uppgift är att absorbera kraften fra en ståndskap genom delvis förstörelse. Skadan kan vara svårt upptäg, men hjälmen skal byttas mot den en tämet utsatt för ett stadt. Hjälmskalet är tillverkat av hårdplast som inte skall målas, limas, heller lösa starcon eller andra kemiska medel ti rengöring av hjälmen, använd endast varmt vatten och mild tvål. Förvara hjälmen inte i direkt solljus eller höga temperaturer.

Для максимальной защиты этот шлем должен плотно прилегать головке, а ремешок должен быть надежно застегнут. Шлем должен обеспечивать хороший обзор. Шлем предназначен поглощать энергию удара, частично ее своей разрушаемой конструкцией. Повреждение может быть не заметным, поэтому шлем после сильного удара необходимо заменить. Наружная оболочка шлема изготовлена из термопластичной смолы, не покрыта краской, наклейками, гелевым покрытием или другими химическими растворителями. Очищайте шлем только теплой водой с мягким мылом. Не оставляйте шлем на прямом солнечном свету и при высокой температуре.

Da se zagotovi zadostna zaščita, morajo biti pasovi dobro napeti in pa čelada prijeti. Čelada mora omogočati dobro stransko vidljivost. Funkcija čelade je absorbirati energijo možnega udarca z delnim uničenjem absorbcijskih komponent čelade. Poškodbe čelade niso vedno vidne, zaradi je potrebno po možnem udarcu čelado nadomestiti z novo. Zunanjost čelade je narejena iz termoplastične smole, ne narejaja barv, nalepk, lepilnih ali drugih kemičnih razredčevalcev. Čelado čistite samo toplimi vodom z nagajenim milom. Ne hranite čelade v neposredni sončni svetlobi ali visoki temperaturi.

Pour assurer une protection suffisante, le casque doit être bien ajusté, la jugulaire bien attachée. Le casque doit offrir une bonne vision latérale. Ce casque est conçu pour absorber l'énergie produit par un choc violent moyennant la destruction partielle de ses composants d'absorption. La détérioge subi peut n'être pas apparent, il sera à ce casque a été soumi à un choc violent il doit à remplacer. La coque extérieure de ce casque est fabriquée en résine thermoplastique ne ne peignez pas, n'appliquez pas des autocollants et n'utilisez pas diluants ou autres solvants chimiques pour le nettoyage. Nettoyez la coquille de ce casque uniquement avec de l'eau tiède et savon. Ne rangez pas votre casque à la lumière directe du soleil ou à des hautes températures élevées.

För att ge en tillräcklig skydd bodd hjälmen sitta ordentligt på huvudet och hakremmen vara väl åtsjatt. Den skjlen tillåta god sikt åt sidorna. Hjälmens uppgift är att upptaga kraften från en tänt sida mendene delvis förstörning av delaa egna energiupptagande delar. Skadan kan vara svarig, men hjälmen måste utbytas om den utsatts för ett tänt slag. Hjälmskalet är utfört i formpressad, härdig mole hjälmen, använd inte lacker, etter andra vanliga lösningsmedel för rengöring av hjälmen, använd endast ljumt vatten och mild tvål. Förvara inte hjälmen i direkt solljus eller höga temperaturer.

Ali celu zagotavljanje adekvatne zaščite, mora biti čelada dobro nameščena na glavi in pas dobro zapet, kar mora zagotavljati ojačeno stransko vidljivost. Ta čelada je narejena za absorbiranje energije udarca s delno uničenjem njenih absorbcijskih delov. Poškodbe udarca niso vedno vidne, zaradi tega je potrebno po močnejšem udarcu čelado nadomestiti z novo. Zunanjost čelade je narejena iz termoplastične smole, ne nanašajte barv, nalepk, lepilnih ali drugih kemičnih razredčevalcev. Čelado čistite samo toplimi vodom z nagajenim milom. Ne hranite čelade v neposredni sončni svetlobi ali visoki temperaturi.

Per garantire una protezione sufficiente, questo casco deve essere ben calzato sulla testa e ben allacciato e deve permettere una buona visione laterale. Questo casco ha la funzione di assorbire l'energia di un forte colpo mediante parziale deformazione del suo componente di assorbimento. I dentro può non essere visibile, ma sia soggetto a uno evidente, questo casco deve essere sostituito. Questo casco è in resina termoplastica non espandibile esterno, adesivo, tessuto e altri schermi interni. Pulire la resina esternamente con acqua calda e sapone. Non risciacqui il casco lunga cura spazio asciutto e temperature molto elevate.

For å gi tilstrekkelig beskyttelse skal hjelmen sitte godt på hodet og hakremmen skal være på nett. Den må være godt synlig til sidene. Hjelmens oppgave er å avgiss konflikte fra et hjelp skal ved at en ødelegggjengelse deler forvinnes. Skaden kan være usynlig hvor hjelmen må byttes ved det har blitt utsatt for et slag. Hjelmskallet er laget av termoplast. Ikke bruk hjelmen, bruk heller lær bensin eller andre løsemidler ved rengjøring av hjelmen, bruk kun varmt vann og mild såpe. Hjelmen skal ikke oppbevares i direkte sollys eller høy temperatur.

Pre zaistenie dostatočnej ochrany musí prilba dobre priliehať a musí byť dobre pripnutá remeňom, chrániť tak, aby vám poskytla uspokojivé pozorovacie pole. Prilba je navrhovaná a skúšaná tak, aby absorbovala energiu nárazu, pričom dôjde k čiastočnému narušeniu jej absorbčných častí prilby. Poškodenie nemusí byť ľahko rozpoznať, no vnútri by ani prilba k absolútnu hlavu nemala byť prilba, musí byť vymenená nová. Vonkajšia časť prilby je vyrobená z termoplastickej živice, nenatierať a nenápť nálepky ani žiadnymi chemickými riedidlami. Prilbu udržiavajte iba pomocou mydla a čistého mydla, nepoužívajte horúcu, mäkkou vodou. Neodkladajte prilbu na priamom slnečnom svetle alebo pri vysokej teplote.

Ett riktigt skydd förutsätter att hjälmen sitter ordentligt och hakremmen ska vara ordentligt fastspänd. Hjälmen ska ge fri sikt åt sidorna. Hjälmens uppgift är att absorbera kraften vid en stöt genom att delvis förstöras. Skadan kan vara svår att upptäcka, hjälmen måste därför bytas ut om den utsatts för en kraftig stöt. Hjälmskalet är tillverkat av termoplast. Använd inte lösningsmedel som thinner eller bensin för att rengöra hjälmen, använd endast varmt vatten och mild tvål. Förvara inte hjälmen i direkt solljus eller i hög temperatur.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή προστασία, το κράνος πρέπει να εφαρμόζει καλά στο κεφάλι και η τσιμπίδα να είναι σφιγμένη καλά. Το κράνος πρέπει να επιτρέπει καλή περιφερειακή όραση. Αυτό το κράνος έχει κατασκευαστεί για να απορροφά την ενέργεια μιας πρόσκρουσης με μερική καταστροφή των εσωτερικών του μερών. Η ζημιά μπορεί να μην είναι εμφανής, έτσι μετά από μια σοβαρή πρόσκρουση το κράνος πρέπει να αντικατασταθεί. Το εξωτερικό κέλυφος αυτού του κράνους είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ρητίνη, η οποία δεν πρέπει να βαφτεί με μπογιά, αυτοκόλλητα ή άλλους χημικούς διαλύτες. Καθαρίστε το κέλυφος χρησιμοποιώντας μόνο χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι. Μην αποθηκεύετε το κράνος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρος με υψηλές θερμοκρασίες.

Pour assurer une protection suffisante, le casque doit être bien ajusté, la jugulaire bien attachée. Le casque doit offrir une bonne vision latérale. Ce casque est conçu pour absorber l'énergie produit par un choc violent moyennant la destruction partielle de ses composants d'absorption. La détérioge subi peut n'être pas apparent, il sera à ce casque a été soumi à un choc violent il doit à remplacer. La coque extérieure de ce casque est fabriquée en résine thermoplastique ne ne peignez pas, n'appliquez pas des autocollants et n'utilisez pas diluants ou autres solvants chimiques pour le nettoyage. Nettoyez la coquille de ce casque uniquement avec de l'eau tiède et savon. Ne rangez pas votre casque à la lumière directe du soleil ou à des hautes températures élevées.

Pro maximální bezpečnost a bude přilbou musí přilba dlaně podnose a musí být dobře zapnuté remínkem. Uživatel tak, že bude přilbou zajišťuje dobré bočním vidění. Přilba je konstruována a vyrobena tak, aby při nárazu, zničením energie nárazu do odstraňování částí přilby. Poškození nemusí být vždy snadno rozpoznatelné, tudíž doporučujeme přilbu po vystavení nárazu na přilbu, musí být tato vyměněna. Vnější skořepina přilby je vyrobena z termoplastických částí, a proto se nesmí zakrývat, nalepit barvou nebo na ni aplikovat jakýmkoliv z otevřu se čistí roztokem ani chemického ředidla. Čistěte z jakýmkoliv teplou vodou a měkkou hrubou. Nedoporučuje přilbu na přímém slunečním světle nebo vysoké teplotě.