


	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.		Warnung vor elektrischer Spannung. Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Warnung vor heißen Oberflächen!
	Tragen Sie einen Gehörschutz, Handschuhe, eine Atem-/ Staubschutzmaske und eine Schutzbrille.		Einphasige kombinierte Stromquelle für Wechsel- und Gleichstrom.
	Tragen Sie eine Schweißmaske und eine Schutzschürze.		Nicht für den Einsatz im Wohnbereich vorgesehen. Netzversorgung.
	Lichtbogenhandschweißen mit umhüllten Stabelektroden		Geeignet zum Schweißen in einer Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung
	Plasmaschneiden		Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
	Wolfram-Inertgas-Schweißen		Elektronische Produkte nicht über den Hausmüll entsorgen.
	Gleich- und Wechselstrom (AC/DC)		Die CE-Kennzeichnung zeigt die Konformität mit den entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union an.