wolfcraft®

EN 166:2001

EN 170:2002

EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante:
GSF - Georg Schmerler GmbH & Co. KG
Reitweg 7
90587 Veitsbronn
Germany

GSF
4930000 (652), 4931000 (659/2), 4934000 (585), 4935000 (680), 4936000 (689), 4937000 (443), 4938000 (441), 4939000 (480), 4941000 (633), 4942000 (633), 4943000 (633), 4944000 (633)

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante:
GBL - Gebol Handelsgesellschaft m.b.H.
Samesleitner Str. 34
AT-4470 Enns
Austria

GBL
4932000 (730406)
4933000 (730407)

Hergestellt für / manufactured for / fabriqué pour / fabricado para:
wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Notified bodies:
1883
ECS GmbH
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen
Germany

0530
Certottica S.c.r.l.
Zona Industriale Villanova
32013 Longarone (Belluno)
Italy

0598
SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 Helsinki
Finland

143004930 / 05.2021

Gebrauchsanleitung für GSF / GBL –Arbeitsschutzbrillen

GSF / GBL-Schutzbrillen entsprechen der PSA Verordnung VO (EU) 2016/425, sind baumustergeprüft und CE-gekennzeichnet.

Kennzeichnung des Tragkörpers		Kennzeichnung der Sichtscheiben	
GSF / GBL	Kennbuchstaben Hersteller	S	Schweißerschutzfilter nach EN 169
166	Nummer der Norm		UV Transmission bis 313 nm max. 0,0003 %
3 4	zusätzliche Verwendungsbereiche	5-3,1	UV Transmission bis 365 nm max. 0,3 %
5/FIB	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit		Sonnenschutzfilter nach EN 172
CE	EG-Konformitätszeichen		UV Transmission bis 315 nm max. 0,1 %
		2C-1,2	UV Transmission über 380 nm max. 1 %
			UV Schutzfilter nach EN 170
			UV Transmission bis 313 nm max. 0,0003 %
			UV Transmission über 365 nm max. 10 %
		GSF / GBL	Kennbuchstabe Hersteller
		1	optische Klasse
		5/FIB	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit
		CE	EG-Konformitätszeichen

Einsatzbereiche: Keine Tragkörper/Sichtscheiben verwenden bei denen die Kennzeichnung fehlt/nicht lesbar ist!

Kennzeichnung	mit Sichtscheiben	mit Sichtscheiben
GSF / GBL 166 CE	mechanische Risiken optische Strahlung nach EN 169 optische Strahlung nach 170 optische Strahlung nach 171	farblose Sicherheitsscheiben Schweißerschutzfilter der Stufen 1,7 bis 14 UV-Schutzfilter der Stufe 2C-1,2 IR-Schutzfilter der Stufen 4-6 ode 4-7
GSF / GBL 166 5 CE	wie oben und zusätzlich noch erhöhter Festigkeit > 22 mm Kugel mit 5,1 m/s	Sonnenschutzfilter der Stufe 5-3,1 farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen 5
GSF / GBL 166 F CE	wie oben und zusätzlich noch Stoß mit niedriger Energie = 6 mm Kugel bei 45 m/s	farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen F
GSF / GBL 166 B CE	wie oben und zusätzlich noch Stoß mit mittlerer Energie = 6 mm Kugel bei 120 m/s	farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen B
GSF / GBL 166 3 4 CE	wie oben und zusätzlich noch Flüssigkeiten (3) + Grobstaub (4)	farblose Sicherheitsscheiben

Verpackung:	Artikel nur in der Originalverpackung transportieren
Zubehör:	Zubehör für diesen Artikel nicht verfügbar
Lagerung:	Artikel bei normaler Raumtemperatur trocken und staubfrei lagern
Reinigung:	Mit klarem Wasser und Haushaltsspülmittel (keine Laugen, Säuren oder Lösemittel)
	Starke mechanische Reinigung verwenden (Kratzer, Oberflächen = hoher Streulichtanteil)
Desinfektion:	Artikel kann mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden
Entsorgung:	Bei der Entsorgung des Artikels sind die nationalen Vorschriften zu beachten
Anpassung:	Einstellmöglichkeiten von Bügel oder Kopfband benützen um sicheren Sitz zu gewährleisten
Ersatzteile:	Nur gleiche Artikel verwenden mit CE Label und same identification Schieben mit Ausdruck »Innenseite« richtig herum einbauen Festen Sitz der Scheiben nach dem Wechsel prüfen
	Verwendungsbereiche Fassung <> Scheiben müssen zusammenpassen
	Filtergläser wegen möglichem Farbunterschied immer gemeinsam ersetzen
Verwendungsdauer:	Produkt 5 Jahre nach dem Kaufdatum des Anwenders nicht mehr verwenden

Warnhinweise

Nach Schadensfall Brille nicht mehr verwenden! Nur Sichtscheiben mit optischer Klasse 1 verwenden! (optische Klasse 3 nicht für Langzeitgebrauch bestimmt!) Werkstoffe die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen, rufen eventuell bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervor! Zerkratzte, verschmutzte, beschädigte oder farblich veränderte Scheiben oder Träger unbedingt auswechseln! Schützen Sie Ihren Träger vor Sonnenlicht! Bei Langzeitgebrauch können eine Gefahr durch Überhitzung von Stößen durchstehen, wenn sie über üblichen Korrektionsbrillen getragen werden! Nur Brillen mit Kurzzeichen für die mechanische Festigkeit FT oder BT sind bei extremen Temperaturen geeignet! Die komplette Brille ist nur dann für einen bestimmten Einsatz geeignet, wenn die Kennzeichnung der Fassung und der Scheiben identisch sind! Reparieren Sie beschädigte Brillen nicht selbst reparieren, sondern entsorgen! Bei Farb-Schutzfiltern auf ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz achten. Nicht im Straßenverkehr benutzen!

Verwendungszweck

Diese Schutzbrille ist insbesondere nicht geeignet für Teilchen hoher Geschwindigkeit (z.B. Bolzensetzwerkzeuge), Laserstrahlen, Temperaturen über 55 °Celsius, Störlichtbogen, Schmelzmetalle, ansteckende Stoffe oder Organismen!

EU-Konformitätserklärung

Eine EU-Konformitätserklärung gemäß der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und der Richtlinie für allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EG ist auf folgender Internetseite für dieses Produkt abrufbar:
www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications

User manual for GSF / GBL safety goggles

GSF / GBL safety goggles comply with the PPE Regulation (EU) 2016/425, are type tested and CE-labelled.

Frame identification		Lens identification	
GSF / GBL	manufacturer code	5	welding protective filter according to EN 169
166	number of standard		UV transmission up to 313 nm max. 0,0003 %
3 4	additional areas of application		UV transmission up to 365 nm max. 0,3 %
5/FIB	code for mechanical strength	5-3,1	sunscreen filter according to EN 172
CE	EC conformity label		UV transmission up to 315 nm max. 0,1 %
			UV transmission above 380 nm max. 1 %
		2C-1,2	UV filter according to EN 170
			UV transmission up to 313 nm max. 0,0003 %
			UV transmission above 365 nm max. 10 %
		GSF / GBL	Code manufacturer code
		1	optical class
		5/FIB	code for mechanical strength
		CE	EC conformity label

Areas of use: Do not use frames/lenses on which the labelling is missing/illegible!

Identification	Protects against	With lenses
GSF / GBL 166 CE	Mechanical hazards Optical radiation to EN 169 Optical radiation to EN 170 Optical radiation to EN 171	Clear lenses welding protective filter, level 1.7 to 14 UV protective filter, level 2C-1,2 IR protective filter, level 4-6 ore 4-7
GSF / GBL 166 5 CE	Sunscreen filter to EN 172 as above, plus Resistance against impact = 22 mm ball at 5.1 m/s	Clear lenses with 5 designation
GSF / GBL 166 F CE	as above, plus Low-energy impact = 6 mm ball at 45 m/s	Clear lenses with F designation
GSF / GBL 166 B CE	as above, plus Medium-energy impact = 6 mm ball at 120 m/s	Clear lenses with B designation
GSF / GBL 166 3 4 CE	as above, plus Fluids (3) + coarse dust (4)	Clear lenses

Packaging:	Only transport the article in the original packaging
Accessories:	No accessories available for this article
Storage:	Store the article in a dry and dust-free place at normal room temperature
Cleaning:	With clear water and household dishwashing liquid (no alkalis, acids or solvents!)
	Avoid excessive mechanical cleaning (scratched surfaces = high level of light scattering)
Disinfection:	Article can be disinfected using any commercially available disinfectant
Disposal:	National regulations must be observed during disposal of the articles
Adaptation:	Use the earpiece adjustment options or head strap to ensure a secure fit
Replacement parts:	Only use replacement lenses with CE label and same identification Fit the lenses with the »innerside« inscription facing inwards
	Check for firm seating of the lenses after changing
	The areas of use for the frame <> lenses must match
	Owing to possible colour differences always replace filter lenses in pairs
Period of use:	Do not use the product after a period of 5 years following the user purchase date

Warnings

Do not use damaged goods! Only use optical class 1 lenses! (optical class 3 is not suitable for long-term use!) Materials which come into contact with the wearer's skin may cause an allergic reaction in sensitive persons! Replace scratched, soiled, damaged or discoloured lenses or frames! Protect your eyes against high-speed particles may be a hazard owing to the transfer of impacts if worn over conventional corrective glasses! Only goggles with the mechanical strength codes FT or BT are suitable for extreme temperatures! The complete goggles are only suitable for a certain use if the identification on the frame and lens approves it for that use! Do not repair damaged goods! Dispose of them! Pay attention to adequate lighting at workplace! Do not use in road traffic!

Limits of use

These safety goggles are not suitable for high-speed particles (e.g. pin driving tools), laser beams, temperatures exceeding 55 °Celsius, electric arcs, molten metals, infective agents or organisms!

EU Declaration of conformity

An EU Declaration of Conformity in accordance with the PPE Regulation (EU) 2016/425 and the Directive on General Product Safety 2001/95/EC is available for this product on the following website:
www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications

Mode d'emploi pour lunettes de protection GSF / GBL

Les verres de protection GSF / GBL sont conformes à la norme PSA VO (EU) 2016/425, elles sont homologuées et marquées CE.

Marquage du support		Marquage des lunettes	
GSF / GBL	Codes fabricant	5	Filtre de protection soudeur selon EN 169
166	Numéro de la norme		Transmission UV jusqu'à 313 nm max. 0,0003 %
3 4	Domaines d'application supplémentaires		Transmission UV jusqu'à 365 nm max. 0,3 %
5/FIB	Abréviation pour la résistance mécanique	5-3,1	Filtre de protection solaire selon EN 172
CE	marque de conformité CE		Transmission UV jusqu'à 315 nm max. 0,1 %
			UV Transmission > 380 nm max. 1 %
		2C-1,2	Filtre de protection UV selon EN 170
			Transmission UV jusqu'à 313 nm max. 0,0003 %
			Transmission > 365nm max. 10 %
		GSF / GBL	Code fabricant
		1	Classe optique
		5/FIB	Abréviation pour la résistance mécanique
		CE	marque de conformité CE

Domaines d'application : Ne pas utiliser des supports/lunettes pour lesquels le marquage est manquant ou illisible !

Marquage	protège contre	avec lunettes
GSF / GBL 166 CE	risques mécaniques rayonnement optique selon EN 169 rayonnement optique selon 170 rayonnement optique selon 171	lunettes de sécurité incolores filtre de soudage UV niveaux 1,7 à 14 filtre de protection UV 2C-1,2 filtre de protection IR niveaux 4-6 ou 4-7
GSF / GBL 166 5 CE	Filtre de protection solaire selon EN 172 comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de Résistance accrue = éclera de 22 mm a 5,1 m/s	lunettes de sécurité incolores de caractéristique 5
GSF / GBL 166 F CE	comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de Faible impact énergétique = bille de 6 mm à 45 m/s	lunettes de sécurité incolores de caractéristique F
GSF / GBL 166 B CE	comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de impact avec une énergie moyenne = bille de 6 mm à 120 m/s	lunettes de sécurité incolores de caractéristique B
GSF / GBL 166 3 4 CE	comme ci-dessus avec ajout supplémentaire de Liquides (3) + poussières grossières (4)	lunettes de sécurité incolores

Emballage :	Ne transporter les articles que dans leur emballage d'origine.
Accessoires :	Accessoires non disponibles pour cet article
Stockage :	Stocker l'article à température ambiante normale, au sec et à l'abri de la poussière.
Nettoyage :	Avec de l'eau claire et du détergent ménager (pas de lessives, d'acides ou de solvants !)
	Eviter un nettoyage mécanique important (surfaces rayées = haute part en lumière diffusée).
Désinfection :	L'article peut être désinfecté avec tous les désinfectants disponibles dans le commerce.
Elimination :	Lors de la mise au rebut de l'article, il convient de respecter les réglementations nationales en vigueur.
Adaptation :	Utiliser les options de réglage du support ou du serre-tête pour assurer un positionnement sûr.
Pièces de rechange:	N'utiliser que des rondelles de rechange portant le signe CE et le même marquage.
	Monter correctement les verres avec impression »intérieur«
	Vérifier le bon positionnement des verres après le remplacement.
	Domaines d'application monture <> lunettes doivent correspondre
	Remplacer toujours les verres filtrants par paire en raison de possibles différences de couleur.
Durée d'utilisation :	Ne plus utiliser le produit après 5 ans d'utilisation (date d'achat).

Avertissements

Ne plus utiliser les lunettes après endommagement ! N'utiliser que des lunettes de la classe optique 1 ! (la classe optique 3 ne sera prévue pas d'utilisation à long terme !) Pour les personnes sensibles, les matériaux qui entrent en contact avec la peau du porteur peuvent provoquer des réactions allergiques ! Remplacer les verres ou les supports rayés, souillés, endommagés ou ayant subi une modification de couleur ! Les lunettes de protection contre les particules à haute vitesse peuvent présenter un risque de transmission de choc si elles sont portées par-dessus des lunettes normales de correction ! Seuls les lunettes munis de l'abréviation FT ou BT conviennent à la résistance mécanique aux températures extrêmes ! La paire de lunettes complète ne convient qu'à une application spécifique, lorsque les marquages de la monture et des verres autorisent cette application ! (Compatibilité du marquage !) Ne pas réparer soi-même les lunettes de sécurité endommagées, la mise au rebut s'impose ! Veiller à l'éclairage suffisant du lieu de travail en ce qui concerne les filtres de protection de couleur. Ne pas utiliser dans la circulation !

Limites d'utilisation

Ce type de lunette de sécurité n'est surtout pas adapté aux particules à grande vitesse (p.ex. les outils d'enfoncement de boulons), aux rayons laser, aux températures supérieures à 55 °C, aux arcs de lumière parasitaires, aux métaux en fusion, matières infectieuses ou organismes !

Declaración de conformidad de la UE

La declaración de conformidad de la UE según el reglamento de EPI (UE) 2016/425, así como la directiva sobre la seguridad de los productos 2001/95/CE para este producto pueden consultarse en esta página de Internet:
www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications

Instrucciones de uso para GSF / GBL – Gafas protectoras para el trabajo

Las gafas protectoras GSF / GBL que cumplen con el reglamento de EPI (UE) 2016/425, están homologadas y provistas de la marca CE.

Identificación de la montura		Identificación de los cristales	
GSF / GBL	Código del fabricante	5	Filtro de seguridad para soldadura según EN 169
166	Número de la norma		Transmisión ultravioleta de hasta 313 nm, máx. 0,0003 %
3 4	Usos adicionales		Transmisión ultravioleta de hasta 365 nm, máx. 0,3 %
5/FIB	Símbolos para resistencia mecánica	5-3,1	Filtro de protección solar según EN 172
CE	Marcas de conformidad CE		Transmisión ultravioleta de hasta 315 nm, máx. 0,1 %
			Transmisión ultravioleta superior a 380 nm, máx. 1 %
		2C-1,2	Filtro de protección UV según EN 170
			Transmisión ultravioleta de hasta 313 nm, máx. 0,0003 %
			Transmisión ultravioleta superior a 365 nm, máx. 10 %
		GSF / GBL	Código del fabricante
		1	Clase óptica
		5/FIB	Símbolos para resistencia mecánica
		CE	Marcas de conformidad CE

Áreas de empleo: No utilizar montura o cristales que no tengan identificación o si esta no es legible.

Identificación	protege de	con cristales
GSF / GBL 166 CE	riesgos mecánicos radiación óptica según EN 169 radiación óptica según 170 radiación óptica según 171	cristales de seguridad transparentes filtro de seguridad para soldadura de los niveles 1,7-14 filtro de seguridad ultravioleta de los niveles 2C-1,2 filtro de seguridad infrarrojo de los niveles 4-6 ó de4-7 filtro de seguridad solar de los niveles 5-3,1
GSF / GBL 166 5 CE	con lo anterior y lo siguiente: elevada resistencia = esfera de 22 mm a 5,1 m/s	cristales de seguridad transparentes con el símbolo 5
GSF / GBL 166 F CE	con lo anterior y lo siguiente: golpe con poca energía = esfera de 6 mm a 45 m/s	cristales de seguridad transparentes con el símbolo F
GSF / GBL 166 B CE	con lo anterior y lo siguiente: golpe con energía media = esfera de 6 mm a 120 m/s	cristales de seguridad transparentes con el símbolo B
GSF / GBL 166 3 4 CE	con lo anterior y lo siguiente: Líquidos (3) + polvo (4)	cristales de seguridad transparentes

Embalaje:	Transportar el artículo solo en el embalaje original
Accesorios:	Accesorios no disponibles para este artículo
Almacenamiento:	Almacenar el artículo a una temperatura ambiente normal y sin generación de polvo
Limpieza:	Con agua clara y detergente (sin álcalis, ácidos ni disolventes)
	Evitar una potente limpieza mecánica (superficies rayadas = mayor luz difusa)
Desinfección:	También se puede desinfectar el artículo con todos los desinfectantes habituales
Eliminación:	Tenga en cuenta la legislación local al eliminar el artículo.
Adaptación:	Emplee la posibilidad de utilizar una patilla o una diadema para que se ajuste con firmeza y seguridad
Piezas de repuesto:	Utilizar solo los cristales de repuesto con la marca CE y la misma identificación
	Montar correctamente los cristales con la inscripción »interior«
	Comprobar que los cristales estén bien fijados tras el recambio
	Ámbitos de uso de la montura <> los cristales deben concuerdan
	Sustituir los cristales de filtro siempre por pares debido a posibles diferencias de color.
Periodo de uso:	No utilizar el producto una vez transcurridos 5 años desde la fecha de compra

Advertencias:

Tras un siniestro, los cristales no deben volver a utilizarse. Utilizar solo cristales con óptica de clase 1. (la clase óptica 3 no es apta para un uso prolongado) Los materiales que están en contacto con la superficie de la piel pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Sustituir urgentemente la montura o los cristales si están arañados, contaminados, dañados o con diferente color. Las gafas contra partículas a alta velocidad no ofrecen suficiente seguridad contra golpes de impactos si llevas puestas las gafas de ver. Solo las gafas con símbolos para una resistencia mecánica FT o BT son adecuadas para temperaturas extremas. Las gafas completas solo son adecuadas para un uso determinado si la identificación de la montura y de los cristales lo autorizan. (compatible con la identificación!) No reparar las gafas de protección dañadas por uno mismo. Deséchelas. Tenga en cuenta los filtros de protección de color para una iluminación adecuada en el trabajo. No circule con ellas en el tráfico rodado.

Limitaciones de uso

En concreto, las gafas protectoras no son adecuadas para partículas a alta velocidad (por ejemplo, un taladro), radiaciones láser, temperaturas superiores a los 55 °C, arcos eléctricos, materiales fusibles, sustancias u organismos contagiosos.

Declaración de conformidad de la UE

La declaración de conformidad de la UE según el reglamento de EPI (UE) 2016/425, así como la directiva sobre la seguridad de los productos 2001/95/CE para este producto pueden consultarse en esta página de Internet:
www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications

Ръководство за експлоатация за GSF / GBL – защитни работни очила

GSF / GBL защитните очила отговарят на Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425, преминали са типово изпитване и имат CE маркировка.

Обозначение на носещото тяло		Обозначение на визьорите	
GSF / GBL	маркировъчни букви на производителя	5	защитен филтър при заваряване съгласно EN 169
166	номер на стандарта		UV пропускане до 313 nm макс. 0,0003 %
3 4	допълнителни зони на употреба		UV пропускане до 365 nm макс. 0,3 %
5/FIB	съкращение за механична якост	5-3,1	Защитен филтър от слънчеви лъчи съгласно EN 172
CE	ЕО декларация за съответствие		UV пропускане до 315 nm макс. 0,1 %
			UV пропускане над 380 nm макс. 1 %
		2C-1,2	филтър за защита от UV излъчване съгласно EN 170
			UV пропускане до 313 nm макс. 0,0003 %
			UV пропускане над 365 nm макс. 10 %
		GSF / GBL	маркировъчна буква на производителя
		1	оптичен клас
		5/FIB	Съкращение за механична якост
		CE	ЕО декларация за съответствие

Област на приложение: Да не се използват носещи тела/визьори, при които маркировката липсва или не е четлива!

Маркировка	предпазва от	с визьори
GSF / GBL 166 CE	механични рискове оптично излъчване съгласно EN 169 оптично излъчване съгласно 170 оптично излъчване съгласно 171	безцветни защитни стъкла Защитни филтри при заваряване от степени 1,7 до 14 UV защитен филтър от степен 2C-1,2 IR защитен филтър от степени 4-6 или 4-7
GSF / GBL 166 5 CE	с оглед на гореизброеното и допълнително увеличена якост = 22 mm топче с 5,1 m/s	слънцезащитен филтър от степен 5-3,1 безцветни визьори с маркировка 5
GSF / GBL 166 F CE	с оглед на гореизброеното и допълнително якост = ниско енергийно = 6 mm куршум при 45 m/s	безцветни визьори с маркировка F
GSF / GBL 166 B CE	с оглед на гореизброеното и допълнително якост = средно енергийно = 6 mm топче при 120 m/s	безцветни визьори с маркировка B
GSF / GBL 166 3 4 CE	с оглед на гореизброеното и допълнително Течности (3) + груб прах (4)	безцветни защитни стъкла

Опаковка:	Артикулът да се транспортира само в оригиналната опаковка
Аксесоари:	Няма налични аксесоари за този артикул
Складиране:	Артикулът да се суши при стайна температура и да се съхранява на място без прах
Почистване:	С чиста вода и домакинска почистваща препарат (без основи, киселини или разтворители!)
	Да се избягва силно механично почистване (надраскани повърхности = висок дял разсейвана светлина)
Дезинфекция:	Артикулът може да се дезинфекцира с всички обичайни за търговската мрежа дезинфектанти
Изхвърляне:	При изхвърлянето на артикула трябва да се спазват националните разпоредби
Регулиране:	Използвайте възможностите за регулиране на скобата или лентата за глава, за да се гарантирате сигурно прилягане
Резервни части:	Използвайте само резервни стъкла с маркировка CE и същото обозначение Поставяйте стъклата с надпис »Вътрешност« на правилното място След смяна на визьорите да се провери правилното им закрепване
	Защитните филтри винаги да се сменят заедно, тъй като може да има разлики в цвета
	Защитавайте и визьорите трябва да се съответстват и да са предназначени за подходящата потреба
	Фактурните стъкла да се сменят винаги по двойки поради възможни цветови различия

Времетраене

на употреба: Продуктът да не се използва след 5 годишен от датата, на която е закупен от потребителя

Предупреждения

След повреда очилата да не се използват повече! Да се използват само визьори с оптичен клас 1! (оптичен клас 3 не е предназначен за дълготрайна употреба!) Веществата, които влизат в контакт с кожата на носещия, могат да предизвикат алергични реакции при чувствителни хора! Надраскани, замърсени, повредени или с променен цвят визьори или носещи тела да се сменят незабавно! Очилата срещу частици с висока скорост могат да представат опасност чрез предаване на удари, ако се носят над обичайни очила за очна корекция! Само очилата с обозначение за механична якост FT или BT са подходящи при екстремни температури! Пълните очила са подходящи за определена употреба само ако маркировката на защитното и на визьора позволява тази употреба! (Съвместимост на маркировката!) Повредените защитни очила да не се ремонтират, а да се изхвърлят! При щитни защитни филтри да се следи за достатъчно добрато осветление на работното място. Да не се използва в уличното движение!

ЕС декларация за съответствие

ЕС декларация за съответствие съгласно Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425 и Директивата за обща продуктова безопасност 2001/95/ЕО могат да се разглеждат на следната интернет страница за този продукт:
www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications

Uputstvo za upotrebu za radne zaštitne naočare GSF / GBL

GSF / GBL zaštitne naočare u skladu su s Uredbom o ličnoj zaštitnoj opremi VO (EU) 2016/425, prošle su ispitivanje tipa i nose znak CE.

Oznake na nosećem tijelu		Oznake na staklima	
GSF / GBL	Slovne oznake proizvođača	5	Zaštitni filter za varioce prema EN 169
166	broj standarda		UV prijenos do 313 nm maks. 0,0003 %
3 4	dodatna područja primjene		UV prijenos do 365 nm maks. 0,3 %
5/FIB	skraćena oznaka za mehaničku čvrstoću	5-3,1	Filter za zaštitu od sunca prema EN 172
CE	EZ oznaka za usklađenost		UV prijenos do 315 nm maks. 0,1 %
			UV prijenos preko 380 nm maks. 1 %
		2C-1,2	Filter za ultraljubičasto UV prema EN 170
			UV prijenos do 313 nm maks. 0,0003 %
			UV prijenos preko 365 nm maks. 10 %
		GSF / GBL	Slovna oznaka proizvođača
		1	optička klasa
		5/FIB	skraćena oznaka za mehaničku čvrstoću
		CE	EZ oznaka za usklađenost

Područja primjene: Nemojte koristiti noseća tijela/stakla kod kojih oznaka nedostaje/nije čitljiva!

Oznaka	štiti od	sa staklima
GSF / GBL 166 CE	mehanički rizici optičko zračenje prema EN 169 optičko zračenje prema EN 170 optičko zračenje prema EN 171	bezbojna sigurnosna stakla Filtar za zaštitu varilaca stupnja 1,7 do 14 Filter za zaštitu od UV zračenja stupnja 2C-1,2 Filter za zaštitu od infracrvenog zračenja stupnja 4-6 ili 4-7
GSF / GBL 166 5 CE	optičke zaštitne naočare prema EN 172 kao gore i dodatno još veća čvrstoća = 22 mm kugla s 5,1 m/s	Filter za zaštitu od sunca stupnja 5-3,1 bezbojna sigurnosna stakla s oznakom 5
GSF / GBL 166 F CE	kao gore i dodatno još slaba s malom energijom = 6 mm kugla s 45 m/s	bezbojna sigurnosna stakla s oznakom F
GSF / GBL 166 B CE	kao gore i dodatno još Udarac sa srednjom energijom = 6 mm kugla s 120 m/s	bezbojna sigurnosna stakla s oznakom B
GSF / GBL 166 3 4 CE	kao gore i dodatno još Tečnosti (3) + krupna prašina (4)	bezbojna sigurnosna stakla

Pakovanje:	Transportujte proizvod samo u originalnom pakovanju
Pribor:	Nije dostupan pribor za ovaj proizvod
Skladištenje:	Čuvajte proizvod na suvom mjestu bez prašine
Čišćenje:	S čistom vodom i kućnim sredstvom za čišćenje (nikakve lužine, kiseline ili razređivači!)
	Izbjegavajte jako mehaničko čišćenje (ogrebane površine = visok udio rasute svjetlosti)
Dezinfekcija:	Proizvod se može dezinficirati standardnim sredstvima za dezinfekciju
Odlaganje na otpad:	Prilikom odlaganja proizvoda se pridržavajte važećih nacionalnih propisa
Prilagođavanje:	Koristite mogućnosti podešavanja kopče ili trake za glavu da bi se omogućilo sigurno prijanjanje
Rezervni dijelovi:	Koristite samo rezervne dijelove sa simbolom CE i istim oznakama
	Montirajte stakla tako da natpis »Innenseite« bude pravilno okrenut
	Provjerite čvrsto usijedanje stakala nakon zamjene
	Područja primjene okvir <> staklа moraju odgovarati jedno drugom
	Filterska stakla uvijek zamijenite u paru zbog moguće razlike u boji
	Proizvod više nemoje koristiti 5 godina nakon datuma kupovine od strane korisnika

Upozoravajuće napomene

Više nemojte koristiti naočare poslije oštećenja! Koristite samo stakla optičke klase 1! (optička klasa 3 nije predviđena za dugotrajnu upotrebu!) Radni materijali koji dođu u kontakt s kožom osobe koja nosi naočare, kod osjetljivih osoba uvijek mogu izazvati alergijske reakcije! Oštećene, zaprljane, ogrebane ili obojene naočare ili nosače hitno zamijenite! Zaštitite oči od sunčevih zraka! Kod dugotrajne upotrebe može doći do pregrijavanja, ako se nose preko uobičajenih naočara za korekciju vida! Samo naočare s oznakom za FT ili BT za mehaničku čvrstoću pogodne su za ekstremne temperature! Kompletne naočare su pogodne za određenu primjenu samo ako oznake na okviru i stakl ima odgovarajuću tipsku primjenu! (Kompatibilnost oznaka!) Oštećene naočare nemojte samostalno popravljati, već ih odložite na otpad! Kod zaštitnih filtera za boje vodite računa o dovoljnoj osvijetljenosti radnog mjesta. Nemojte koristiti u saobraćaju!

Granice primjene

Zaštitne naočare su posebno neprogodne za čestice velike brzine (npr. alat za zabijanje klinova), laserske zrake, temperature veće od 55 stepeni Celzija, električne lukove usljed kojeg nastaju kvarci, istopljeni metal, zarazne supstance ili organizmi!

EU izjava o usklađenosti

EU izjava o usklađenosti u skladu sa Uredbom o ličnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425 i direktivom za opštu sigurnost proizvoda 2001/95/EZ može se pročitati na sljedećoj internet stranici za ovaj proizvod:
www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications

Návod k použití pro výrobek Pracovní ochranné brýle GSF / GBL

Ochranné brýle GSF / GBL odpovídají nařízení PSA VO (EU) 2016/425, jsou typově ověřeny a označeny osvědčením CE.

Označení nosné konstrukce		Označení průhledných skel	
GSF / GBL	písmenné označení výrobce	5	svařovací ochranný filtr podle normy EN 169
166	číslo normy		Prostup UV záření do 313 nm max. 0,0003 %
3 4	doplňkové oblasti použití		Prostup UV záření do 365 nm max. 0,3 %
5/FIB	označení mechanické pevnosti	5-3,1	ochranný filtr pro slunění zářivé podle normy EN 172
CE	označení souladu s normou ES		Prostup UV záření do 315 nm max. 0,1 %
			Prostup UV záření nad 380 nm max. 1 %
		2C-1,2	ochranný filtr pro ultrafialové záření podle normy EN 170
			Prostup UV záření do 313 nm max. 0,0003 %
			Prostup UV záření nad 365 nm max. 10 %
		GSF / GBL	slovná označení výrobce
		1	optické třídy
		5/FIB	označení mechanické pevnosti
		CE	označení souladu s normou ES

Oblasti použití: Nepoužívejte nosnou konstrukci ani průhledová skla, u nichž chybí označení nebo u nichž nelze toto označení přečíst!

Označení	Ochrana před	S průhledovými skly
GSF / GBL 166 CE	mechanická rizika optické záření podle normy EN 169 optické záření podle normy EN 170 optické záření podle normy EN 171	bezbarvá bezpečnostní skla svařovací ochranný filtr stupně 1,7 až 14 ochranný filtr pro ultrafialové záření stupně 2C-1,2 ochranný filtr pro infračervené záření stupně 4-6 nebo 4-7
GSF / GBL 166 5 CE	optické zaštitné brýle podle normy EN 172 kromě toho vyšší pevnost = 22mm kuule rychlosti 5,1 m/s	ochranný filtr pro slunění zářivé stupně 5-3,1 bezbarvá bezpečnostní skla s označením 5
GSF / GBL 166 F CE	kromě toho střední síla nárazu = 6 mm kuule s 45 m/s	bezbarvá sigurnosna stakla s označením F
GSF / GBL 166 B CE	kromě toho nárazu střední energií = 6mm kuule rychlosti 120 m/s	bezbarvá bezpečnostní skla s označením B
GSF / GBL 166 3 4 CE	kromě toho vyše a kromě toho navíc kapaliny (3) + hrubý prach (4)	bezbarvá bezpečnostní skla

Balení:	Výrobek přepravujte pouze v originálním balení.
Příslušenství:	Příslušenství k tomuto výrobku není dostupné.
Skladování:	Výrobek uchovávejte na suchém místě bez prachu.
Čištění:	S čistou vodou i kuchyňským čistícím prostředkem (nepoužívejte louhy, kyseliny, ani rozpouštědla!).
	Nechávejte čištění mechanickými silou (poškozený povrch = vysoký podíl rozptýleného světla).
Dezinfekce:	Výrobek lze dezinfikovat všemi běžnými dezinfekčními přípravky.
Likvidace:	Při likvidaci výrobku dodržujte národní předpisy.
Přizpůsobení:	K zajištění dobré stability při nošení využívejte možnosti nastavení pomocí obloučku nebo náhlavního pásku.
Náhradní díly:	Používejte pouze náhradní skla se symbolem CE, která mají stejné označení.
	Skla s označením »vnitřní strana« nasazujte správně natočená.
	Po výměně ověřte řádné usazení skel.
	Kombinace držáku a průhledových skel musí odpovídat oblasti použití.
	Filtrační skla vždy vyměňujte v páru, i přes odlišné barevné vlastnosti.
Doba použití:	Po 5 letech od zakoupení přestaňte výrobek používat.

Upozornění

Poškozené brýle nepoužívejte!Používejte pouze průhledová skla s optickou třídou 1! (Optická třída 3 není určena p

wolfcraft®

EN 166:2001

EN 170:2002

EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante: GSF - Georg Schmerler GmbH & Co. KG
Reitweg 7
90587 Veitsbronn
Germany

GSF
4930000 (652), 4931000 (659/2), 4934000 (585), 4935000 (680), 4936000 (689), 4937000 (443), 4938000 (441), 4939000 (480), 4941000 (633), 4942000 (633), 4943000 (633), 4944000 (633)

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante: GBL - Gebol Handelsgesellschaft m.b.H.
Samesleitner Str. 34
AT-4470 Enns
Austria

GBL
4932000 (730406)
4933000 (730407)

Hergestellt für / manufactured for / fabriqué pour / fabricado para:
wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Notified bodies:
1883
ECS GmbH
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen
Germany

0530
Certottica S.c.r.l.
Zona Industriale Villanova
32013 Longarone (Belluno)
Italy

0598
SGS FIMKO OY
Takomotie 8
00380 Helsinki
Finland

GSF / GBL apsauginių akinių naudojimo instrukcija

„GSF / GBL“ apsauginiai akiniai atitinka AAP direktyvą VO (ES) 2016/425, atitiktas tipinis bandymas ir jie patvirtė CE ženklo.

Rėmelio žymėjimas		Stiklų žymėjimas	
GSF / GBL 166 3 4 5/F/B CE	identifikavimo gamintojo raidės standarto numeris papildomos naudojimo sritys mechaninio atsparumo santrumpa EB atitikties ženklas	5 5-3,1 2C-1,2	suvirinimo apsaugos filtras pagal EN 169 UV transmisija iki 313 nm ne mažiau kaip 0,0003 % UV transmisija iki 365 nm mažiau kaip 0,3 % apsaugos nuo UV filtras pagal EN 172 UV transmisija iki 315 nm mažiau kaip 0,1 % UV transmisija daugiau kaip 380 nm mažiau kaip 1 % apsaugos nuo IR filtras pagal EN 170 UV transmisija iki 313 nm mažiau kaip 0,0003 % UV transmisija daugiau kaip 365 nm mažiau kaip 10 %
	GSF / GBL 1 5/F/B CE		gamintojo simbolis optinė klasė mechaninio atsparumo santrumpa EB atitikties ženklas

Naudojimo sritys: Nenaudokite rėmelių / stiklų, ant kurių nėra žymėjimo / jis neįskaitomas!

Žymėjimas	apsauga nuo	su stiklais
GSF / GBL 166 CE	mechanines griešmės optinė spinduliuotė pagal EN 169 optinė spinduliuotė pagal EN 170 optinė spinduliuotė pagal EN 171	besparsiai apsauginiai stiklai suvirinimo apsauginis filtras pagal lygius nuo 1,7 iki 14 apsauginis filtras nuo UV, lygiai nuo 2C-1,2 apsauginis IR filtras pagal lygius 4-6 arba 4-7 Apsauginis filtras nuo saulės 5-3,1 lygis
GSF / GBL 166 5 CE	kaip patektà aukščiui ir papildomai padidintas	besparsiai apsauginiai stiklai, palyginti su 5 lygiu
GSF / GBL 166 F CE	atsparumas = 22 mm kulka, skriejanti 5,1 m/s greičiu kaip patektà aukščiui ir papildomai mažos energijos smigiai = 6 mm kulka, skriejanti 120 m/s greičiu	besparsiai apsauginiai stiklai, palyginti ženklu F
GSF / GBL 166 B CE	kaip patektà aukščiui ir papildomai vidutinės energijos smūgiai = 6 mm kulka, skriejanti 190 m/s greičiu	besparsiai apsauginiai stiklai, palyginti ženklu B
GSF / GBL 166 3 4 CE	kaip patektà aukščiui ir papildomai Skysčiai (3) + stambios dulkės (4)	besparsiai apsauginiai stiklai

Pakuotė: Gaminiu transportuotokite tik originalioje pakuotėje.
Priedai: Priedų liai prekes rasite mūsų katalogo.
Saugojimas: gaminį saugokite esant įprastai patalpos temperatūrai, saugoje ir nuo dulkių apsaugotoje patalpoje
Valymas: šiuriu sunėmu ir buitiniu plovikliu (nenaudokite benzino, rūgščių, ar tirpiklių!)
Nevalykite mechaniškai stipriai spaudsdami (surėgties pavirišius = didelė spinduliuotė)
Dezinfekcijavimas: gaminį galite dezinfekuoti įprastiniems dezinfekcijos priemonėmis
Utilizavimas: gaminį utilizuokite laikydamiesi šalyje galiojančių taisyklių
Pritaikymas: kad užtikrintumėte saugų dėvėjimą, galite reguliuoti lanka arba naudoti galvajuostę
Atsarginės dalys: stiklus keiskite tik tais, kurie pateikti CE ženklu arba jam prilygstančiu
Stiklus įdėkite teisingai įspausdami į >>nnensete<<
Patikrinkite, ar paleisti stiklai tvirtai laikosi
Remėlio naudojimo tiftrys>> stiklai turi susprogti
Visomet keiskite abu stiklo fitrus dėl galimų spalvos skirtumų
Naudojimo trukmė: praėjus 5 metams nuo gamimo pirkimo datos daugiau jo nenaudokite

Įspėjamieji nurodymai
Sugadintu akinių daugiau nenaudokite!Naudokite tik 1 optinės klasės stiklus! (3 optinės klasės neaplinoja naudoti ilgai!) Alergiškiems asmenims su dievinčiojo asmens oda besilaikančiems medžiagos gali sukelti alergines reakcijas! Būtinai pakeiskite subraižytus, išteptus, sugadintus arba spalvą pakeitusius stiklus arba rėmelį! Nuo dėdilių griešių skriejančių dalelių saugančios akių apsaugos priemonės dėl smūgių perdavimo gali kelti pavojų nelsiojantiems įtrauktos konkrečinius akiniams, jei akių apsaugos priemonės dedamos ant jų. Eksteminiams temperatūros pokyčiams (pvz. staigiam perkaitimui) stiklai turi sumažinti FT arba BT, reiškiančia mechaninį atsparumą. Visi akiniai tinka specialiam naudojimui, jei žymėjimas ant rėmelio ir stiklų toki naudojimą numato! (Žymėjimo sudėtis numatymas!) Patys nerenontuokite sugadintų akinių, o joos utilizuokite! Esant sudėtingos apsauginiams fitrtams atsižvelkite į apšvietimą darbo vietoje. Nedelkite akinių, kai vairuojate!

Naudojimo aprībojimai
Šie apsauginiai akiniai ypač netinka dalelėms, skriejančioms didelių greičių (pvz., varžtus įsukantiems įrankiams), lazerio spinduliams, esant temperatūroms, aukštesnėms nei 55 °C, suvirinimui lanku, lydomiems metalams, lipnioms medžiagoms bei oro organizmui

ES atitikties deklaracija
Šio gaminio ES atitikties deklaracija pagal AAP direktyvą (ES) 2016/425 ir bendrąją produkto saugos 2001/95/EB direktyvą galite rasti šiame interneto puslapyje:
www.wolfcraft.com/ce-customer-service/certifications

Lietošanas instrukcija GSF / GBL darba aizsargbrillēm

GSF / GBL-aizsargbrilles atbilst Regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (ES) 2016/425, to dizains ir pārbaudīts un marķēts ar CE zīmi.

Ietvara marķējums		Aizsargstiklu marķējums	
GSF / GBL 166 166 3 4 5/F/B CE	ražotāja marķējuma burti normas numurs papildus lietošanas sfēras mehāniskās izturības salīdzinātais marķējums EK atbilstības marķējums	5 5-3,1 2C-1,2 GSF / GBL 1 5/F/B CE	metinātāja aizsargfiltrs saskaņā ar EN 169 UV caurlaidība līdz 313 nm, maks. 0,0003 % UV caurlaidība līdz 365 nm, maks. 0,3 % saules aizsargfiltrs saskaņā ar EN 172 UV caurlaidība līdz 315 nm, maks. 0,1 % UV caurlaidība vīm 380 nm, maks. 1 % UV aizsargfiltrs saskaņā ar EN 170 UV caurlaidība līdz 313 nm, maks. 0,0003 % UV caurlaidība vīm 365 nm, maks. 10 % ražotāja marķējuma burts optiskā klase mehāniskās izturības salīdzinātais marķējums EK atbilstības marķējums

Lietošanas sfēra: Nelietojiet ietvarus un aizsargstiklus, kuriem nav marķējuma vai tas nav salasāms!

Marķējums	aizsargā pret	ar aizsargstikliem
GSF / GBL 166 CE	mehāniski riski optiskais starojums saskaņā ar EN 169 optiskais starojums saskaņā ar EN 170 optiskais starojums saskaņā ar EN 171 optiskais starojums saskaņā ar EN 172	bezkrāsaini drošības aizsargstikli metinātāja aizsargfiltrs pakāpes 1,7 līdz 14 UV aizsargfiltrs pakāpes 2C-1,2 IR aizsargfiltra pakāpes 4-6 vai 4-7 Saules aizsargfiltra pakāpes 5-3,1
GSF / GBL 166 5 CE	kā norādīts augstāk un papildus vēl paaugstināta izturība = 22 mm lode ar 5,1 m/s	bezkrāsaini drošības aizsargstikli ar burtu 5
GSF / GBL 166 F CE	kā norādīts augstāk un papildus vēl Trieciens ar nelielu spēku = 6 mm lode ar 45 m/s	bezkrāsaini drošības aizsargstikli ar burtu F
GSF / GBL 166 B CE	kā norādīts augstāk un papildus vēl Trieciens ar vidēju spēku = 6 mm lode ar 120 m/s	bezkrāsaini drošības aizsargstikli ar burtu B
GSF / GBL 166 3 4 CE	kā norādīts augstāk un papildus vēl Šķidrumi (3) + lielas putekļu daļiņas (4)	bezkrāsaini aizsargstikli

Iepakojums: Preces transportējiet tikai oriģinālajā iepakojumā
Piederumi: Šā preci piederumu var pasūtīt.
Glabāšana: Glabājiet preces normālā istabas temperatūrā, vidē, kas brīva no putekļiem
Tīrīšana: Ar tīru ūdeni un mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem (nenaprātīgi sārmus, skābes vai šķīdinātājus!)
Izvairieties no intensīvas mehāniskas tīrīšanas (saskrāpētas virsmas = lielāka klaidīgaismas daļa)
Dezinfekcija: Mūsu var dezinfekēt ar tirdzniecībā pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem
Utilizācija: Utilizējot preci, ievērojiet valsts teritorijā spēkā esošos noteikumus!
Rezerves daļas: Lai nodrošinātu drošu piegulēšanu, izmantojiet stipu vai pieres lentu
Izmantojiet tikai rezerves aizsargstiklus ar CE zīmi vai tiem līdzvērtīgus
Aizsargstiklus ar uzrakstu >>nnensete<< ievietojiet pareizā virzienā
Pēc nomaiņas pārbaudiet, vai aizsargstikli iestiprināti cieši
Ja stikli atlīst ar filtrējošo >>nnen<< daļu, potenciāli kaitīgi!
Stiklus ar filtrēm vienmēr nomainiet pa pāriem, lai izvairītos no iespējamām krāsu atšķirībām

Lietošanas ilgums: Neliietojiet produktu, ja pagājuši 5 gadi no ietotāja pirkuma brīža

Brīdinājuma norādes
Neliietojiet brilles, ja tās bojātas krāsinātmantojiet tikai 1. optiskās klases aizsargstiklus! (3. optiskā klase nav paredzēta ilglaicīgai lietošanai!) Materiāli, kas nonāk saskarī ar lietotāja ādu, jutīgiem cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas! Obligāti nomainiet aizsargstiklus vai ietvarus, ja tie ir saskrāpēti, sabojāti, ar traipiem vai mainījuši krāsu! Brilles aizsardzība pret lielu ātrumu dzīstošām vai radīt risku, pārnesot trieciena, ja tiek lietotas virs redzes korekcijas brillēm! Tikai brilles, kas apzīmētas ar saisinātu mehānikās izturības marķējumu F vai BT, ir pietiekamas ekstremām temperatūrām!Brilles kopumā ir piemērotas paredzētajai lietošanai tikai tad, ja to lietošanu atļauj marķējums uz ietvara un aizsargstiklieiem! (Marķējuma vienotība!)Neliabojiet brilles aizsargstiklus, bet gan utilizējiet tās! Ietvējot krāsainus aizsargfiltrus, ievērojiet, lai darba vieta būtu pietiekami apgaismota. Neletojiet, piedaloties celu satiksmē!

Lietošanas robežas
Šis aizsargbrilles jo īpaši nav piemērotas lielu atruma daļiņām (piemēram, naglu pistolēm), lāzera stariem, temperatūrām virs 55 °C, elektriskajiem lokiem, lydāmiem metāliem, lipīgām vielām vai organismiem!

ES atbilstības deklarācija
ES atbilstības deklarāciju saskaņā ar Regulu par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (ES) 2016/425 un Direktīvu par produktu vispārīgu drošību 2001/95/EK šim produktam ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
www.wolfcraft.com/ce-customer-service/certifications

Bruksanvisning for GSF / GBL-vernebriller

GSF / GBL-vernebriller er i samsvar med PSA-direktivet VO (EU) 2016/425, de er typegodkjent og CE-merket.

Merking av innfatningen		Merking av glassene	
GSF / GBL 166 166 3 4 5/F/B CE	kjenningsbokstaver produsent standardens nummer ytterligere bruksområde symbol for mekanisk stabilitet EU-samsvarsmerke	5 5-3,1 2C-1,2 GSF / GBL 1 5/F/B CE	sveisevernfilter iht. EN 169 UV-gjennomslipp opptil 313 nm maks. 0,0003 % UV-gjennomslipp oppti 365 nm maks. 0,3 % solfilter iht. EN 172 UV-gjennomslipp oppti 315 nm maks. 0,1 % UV-gjennomslipp over 380 nm maks. 1 % UV-vernefilter iht. EN 170 UV-gjennomslipp oppti 313 nm maks. 0,0003 % UV-gjennomslipp over 365 nm maks. 10 % kjenningsbokstav produsent optisk klasse symbol for mekanisk stabilitet CE-samsvarsmerke

Bruksområder: Bruk ikke innfatninga/glass som mangler merking, eller der merkingen er ulesbar!

Merking	beskyttelse mot	med glass
GSF / GBL 166 CE	mekaniske farer optisk stråling iht. EN 169 optisk stråling iht. EN 170 optisk stråling iht. EN 171 optisk stråling iht. EN 172	fargelose vernelasses sveisevernfilter iht. 1,7 til 14 UV-vernefilter grad 2-1,2 IR-vernefilter grad 4-6 eller 4-7 Solfilter grad 5-3,1
GSF / GBL 166 5 CE	høyere stabilitet = 22 mm kule, 5,1 m/s hast	fargelose vernelasses med symbolet 5
GSF / GBL 166 F CE	som ovenfor, og i tillegg stat med lav energi = 6 mm kule, 45 m/s	fargelose vernelasses med symbolet F
GSF / GBL 166 B CE	som ovenfor, og i tillegg stat med middels energi = 6 mm kule, 120 m/s	fargelose vernelasses med symbolet B
GSF / GBL 166 3 4 CE	som ovenfor, og i tillegg væsker (3) + store støvpartikler (4)	fargelose vernelasses

Emballasje: Transporter artikkelen kun i originalemballasjen
Tilbehør: Det finnes ikke noe tilbehør til denne artikkelen
Oppbevaring: Oppbevar artikkelen tørt og støvfritt under normale romtemperaturer
Rengjøring: Med rent vann og husholdningsvaskemiddel (ingen baser, syrer eller løsemidler)
Unngå overdreven mekanisk rengjøring (synlige overflateskader = høyere strøyningsvirkning)
Desinfisering: Artikkelen kan desinfiseres med alle vanlige desinfeksjonsmidler
Kassering: Overhold nasjonale forskrifter ved kassering av artikkelen
Tilpasning: Tilpass bøyen eller hodestroppen for å sikre at brillen sitter godt
Reservedeler: Bruk kun reservedeler med CE-symbol og tilsvarende merking
Sett glassene med glassbrillen >>nnenseite<< riktig inn
Kontroller at glassene sitter godt etter at de er satt inn
Brukskomsidene for innfatning <> glass må stemme overens
Skift alltid ut filterglassene i par for å unngå fargeforskjeller
Bruk ikke produktet lenger enn 5 år etter brukerens kjøpsdato

Advarsler
Bruk ikke brillen etter at den har vært utsatt for skade. Bruk kun glass med optisk klasse 1. (Optisk klasse 3 er ikke beregnet på langtidsbruk.) Materialer som kommer i kontakt med brukeren hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos sensitive personer. Glass eller innfatninger som er oppskrapte, skitne, skadet eller har fått fargeendringer, skal skiftes ut! Briller som beskytter mot høyhastighetsdeler, kan utgjøre en fare dersom de brukes på feil måte, eller på manipulert måte. Briller som beskytter mot flere ulike farer, må bare brukes dersom de har symbol FT eller BT for mekanisk stabilitet er egnet for bruk ved ekstreme temperaturer. Den komplette brillen er kun egnet for ekstrem bruksområde hvis merkingen på innfatningen og glasset omfatter dette bruksområdet. (Merkingssammsvar) Skadde briller skal kastes, men ikke reparers. Seng for tilstrekkelig belysning ved arbeidsplassen ved bruk av fargede vernefiltre.
Skal ikke brukes i trafikken.

Bruksbegrensninger
Denne vernebrillen er ikke egnet for bruk der det forekommer deler med høy hastighet (f.eks. boltetrevirverktøy), laserstråler, temperaturer over 55 grader celsius, strålybuer, smeltemetaller, klebende stoffer eller organismer.

EU-samsvarserklæring
På følgende nettside finnes en EU-samsvarserklæring iht. PSA-direktivet (EU) 2016/425 og direktivet for generell produktsikkerhet 2001/95/EG finnes for dette produktet:
www.wolfcraft.com/ce-customer-service/certifications

Gebruikshandleiding voor GSF / GBL-veiligheidsbrillen

GSF / GBL-veiligheidsbrillen voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425, hebben een typekeuring doorstaan en zijn voorzien van een CE-markering.

Markering op het frame		Markering op de lenzen	
GSF / GBL 166 166 3 4 5/F/B CE	lettercode fabrikant nummer van de norm aanvullende toepassingsgebieden code voor mechanische sterkte CE-conformiteitsteken	5 5-3,1 2C-1,2 GSF / GBL 1 5/F/B CE	lasfilter conform EN 169 UV-straling tot 313 nm max. 0,0003 % UV-straling tot 365nm max. 0,3 % UV-gjennomslipp oppti 315 nm max. 0,1 % UV-straling tot 315nm max. 0,1 % UV-straling boven 380nm max. 1 % UV-filter conform EN 170 UV-straling tot 313nm max. 0,0003 % UV-straling boven 365nm max. 10 % lettercode fabrikant optische klasse code voor mechanische sterkte EG-conformiteitsteken

Toepassingsgebieden: Gebruik geen frames of lenzen waarvan de markering ontbreekt of niet leesbaar is.

Markering	beschermt tegen	met lenzen
GSF / GBL 166 CE	mechanische risico's optische straling conform EN 169 optische straling conform EN 170 optische straling conform EN 171 optische straling conform EN 172	kleurloze veiligheidslenzen Lasfilter van de niveaus 1,7 tot en met 14 UV-filter van het niveau 2C-1,2 Infraroodfilter van het niveau 4-6 of 4-7 Zonlichtfilter van het niveau 5-3,1
GSF / GBL 166 5 CE	zoals hierboven en daarnaast verhoogde sterkte = 22 mm-kogel bij 5,1 m/s	kleurloze veiligheidslenzen met teken 5
GSF / GBL 166 F CE	zoals hierboven en daarnaast inslag met lage energie = 6 mm-kogel bij 45 m/s	kleurloze veiligheidslenzen met teken F
GSF / GBL 166 B CE	zoals hierboven en daarnaast inslag met middelhoge energie = 6 mm-kogel bij 120 m/s	kleurloze veiligheidslenzen met teken B
GSF / GBL 166 3 4 CE	zoals hierboven en daarnaast vloeistoffen (3) + grof stof (4)	kleurloze veiligheidslenzen

Verpakking: Transporteer artikel uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking
voor dit artikel zijn er geen toebehoren verkrijgbaar
Opslag: bewaar het artikel droog en stofvrij op kamertemperatuur.
Schoonmaken: maak het artikel schoon met water en een huishoudelijk reinigingsmiddel (geen baxen, zuren of oplosmiddelen). Gebruik geen sterke mechanische reiniging (bekrast oppervlakken = meer verstrooid licht)
Artykal mozna dezynfekowac wszystkimi powszechnie stosowanymi środkami dezynfekcyjnymi
Desinfectie:
Verwijdering: Podczas utylizacji artykułu należy przestrzegać krajowych przepisów
Aanpassing: Skorzystać z instrukcji regulacji zaszczników lub opaski na głowę, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie
Używać tylko szkieł zamiennych CE i tym samym oznakowaniem
Zakładać soczewki tak, by nadruk >>nnenseite< znajdował się po stronie wewnętrznej.
Sprawdzić prawidłowe zamocowanie soczewek po wymianie
Określony zakres zastosowania soczewek i soczewek musi być taki sam
Zawsze wymieniać soczewki filtrujące parami ze względu na możliwe różnice kolorów
Okres zastosowania: Nie używać produktu po 5 latach od daty zakupu przez użytkownika

Ostrzeżenia
Nie używać uszkodzonych okularów! Używać jedynie soczewek z klasą optyczną 1! (klasa optyczna 3 nie jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania!)Materiały, które wchodzą w kontakt ze skórą użytkownika, mogą wywoływać reakcje alergiczne u wrażliwych osób! Koniecznа jest wymiana porysowanych, zanieczyszczonych, uszkodzonych lub przebarwionych soczewek i oprawek! Okulary chroniące przed rzadkimi o wysokiej prędkości mogą przenosić wstrząsy podczas noszenia na standardowych okularach korekcyjnych! Kompletne okulary nadają się do stosowania w ekstremalnych temperaturach! Kompletne okulary nadają się do użytku zgodnie z przeznaczeniem jedynie, jeśli oznaczenie oprawek i soczewek jest zgodne!! (Zgodność oznakowania!) Nie należy naprawiać uszkodzonych okularów ochronnych, lecz sie ich pozbyć! W przypadku kolorowych filtrów ochronnych należy zapewnić odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy. Nie używać w ruchu drogowym!

Ograniczenia zastosowania
Te okulary ochronne nie nadają się do ochrony przed cząstkami o dużych prędkościach (np. w przypadku osadzaków), promieniami laserowymi, temperaturami powyżej 55° Celsjusza, łukami elektrycznymi, stopionymi metalami oraz organizmami!

Deklaracja zgodności UE
Deklarację zgodności UE zgodnie z rozporządzeniem PSA (UE) 2016/425 i dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów jest dostępna na następującej stronie internetowej tego produktu:
www.wolfcraft.com/ce-customer-service/certifications

Instrukcja obsługi okularów ochronnych marki GSF / GBL

Okulary ochronne GSF / GBL są zgodne z rozporządzeniem dotyczącym środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425, przeszły badanie typu i mają oznaczenie CE.

Oznakowanie oprawek		Oznakowanie soczewek	
GSF / GBL 166 166 3 4 5/F/B CE	litery oznaczeniowe producenta numer normy dodatkowe zastosowania oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej Deklaracja zgodności WE	5 5-3,1 2C-1,2 GSF / GBL 1 5/F/B CE	filtr spawalniczy zgodny z EN 169 Transmisja UV do 313 nm maks. 0,0003 % Transmisja UV do 365 nm maks. 0,3 % filtr przeciwsłonecznyy zgodny z EN 172 Transmisja UV do 315 nm maks. 0,1 % Transmisja UV powyżej 380 nm maks. 1 % filtr UV zgodny z EN 170 Transmisja UV do 313 nm maks. 0,0003 % Transmisja UV powyżej 365 nm maks. 10 % litery oznaczeniowe producenta klasa optyczna oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej Deklaracja zgodności WE

Zastosowanie: Nie stosować oprawek/soczewek, na których nie jest widoczne oznakowanie!

Oznakowanie	chroni przed	z soczewkami
GSF / GBL 166 CE	uszkodzeniami mechanicznymi promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 169 promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 170 promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 171 promieniowaniem optycznym zgodnie z EN 172	bezbarwne soczewki ochronne poziomy filtru spawalniczego od 1,7 do 14 poziomy filtru UV 2C-1,2 poziomy filtru IR 4-6 lub 4-7 poziomy filtra przeciwsłonecznego 5-3,1
GSF / GBL 166 5 CE	jak powyżej i dodatkowo zwiększona wytrzymałość = pocisk 22 mm o prędkości 5,1 m/s	bezbarwne soczewki ochronne z oznaczeniem 5
GSF / GBL 166 F CE	jak powyżej i dodatkowo jeszcze uderzenie o niskiej energii = pocisk 6 mm z prędkością 45 m/s	kleurloze veiligheidslenzen met teken F
GSF / GBL 166 B CE	jak powyżej i dodatkowo uderzenie o średniej energii = pocisk 6 mm z prędkością 120 m/s	bezbarwne soczewki ochronne z oznaczeniem B
GSF / GBL 166 3 4 CE	jak powyżej i dodatkowo płyny (3) + pył grubej (4)	bezbarwne soczewki ochronne

Opakowanie: Transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu
Osprzęt: Do tego artykułu nie ma osprzętu
Przechowywanie: Przechowywać artykuł w normalnej temperaturze pokojowej, w miejscu suchym i niezakurzonym
Czyszczenie: Czyścić wodą z detergentem przeznaczonym do użytku domowego (bez zasad, kwasów lub rozpuszczalników!).
Unikać mocnego czyszczenia mechanicznego (powierzchnie = duża ilość światła rozproszonego)
Dezynfekcja: Artykuł można dezynfekować wszystkimi powszechnie stosowanymi środkami dezynfekcyjnymi
Utylizacja: Podczas utylizacji artykułu należy przestrzegać krajowych przepisów
Części zamienne: Skorzystać z instrukcji regulacji zaszczników lub opaski na głowę, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie
Używać tylko szkieł zamiennych CE i tym samym oznakowaniem
Zakładać soczewki tak, by nadruk >>nnenseite< znajdował się po stronie wewnętrznej.
Sprawdzić prawidłowe zamocowanie soczewek po wymianie
Określony zakres zastosowania soczewek i soczewek musi być taki sam
Zawsze wymieniać soczewki filtrujące parami ze względu na możliwe różnice kolorów
Okres zastosowania: Nie używać produktu po 5 latach od daty zakupu przez użytkownika

Ostrzeżenia
Nie używać uszkodzonych okularów! Używać jedynie soczewek z klasą optyczną 1! (klasa optyczna 3 nie jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania!)Materiały, które wchodzą w kontakt ze skórą użytkownika, mogą wywoływać reakcje alergiczne u wrażliwych osób! Koniecznа jest wymiana porysowanych, zanieczyszczonych, uszkodzonych lub przebarwionych soczewek i oprawek! Okulary chroniące przed rzadkimi o wysokiej prędkości mogą przenosić wstrząsy podczas noszenia na standardowych okularach korekcyjnych! Kompletne okulary nadają się do stosowania w ekstremalnych temperaturach! Kompletne okulary nadają się do użytku zgodnie z przeznaczeniem jedynie, jeśli oznaczenie oprawek i soczewek jest zgodne!! (Zgodność oznakowania!) Nie należy naprawiać uszkodzonych okularów ochronnych, lecz sie ich pozbyć! W przypadku kolorowych filtrów ochronnych należy zapewnić odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy. Nie używać w ruchu drogowym!

Ograniczenia zastosowania
Te okulary ochronne nie nadają się do ochrony przed cząstkami o dużych prędkościach (np. w przypadku osadzaków), promieniami laserowymi, temperaturami powyżej 55° Celsjusza, łukami elektrycznymi, stopionymi metalami oraz organizmami!

Deklaracja zgodności UE
Deklarację zgodności UE zgodnie z rozporządzeniem PSA (UE) 2016/425 i dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów jest dostępna na następującej stronie internetowej tego produktu:
www.wolfcraft.com/ce-customer-service/certifications

Руководство по использованию защитных очков GSF / GBL

Защитные очки GSF / GBL соответствуют Регламенту VO (EU) 2016/425 о средствах индивидуальной защиты, прошли типовые испытания и обозначены маркировкой CE.

Маркировка на корпусе		Маркировка на линзах	
GSF / GBL 166 166 3 4 5/F/B CE	условное буквенное обозначение производителя номер стандарта дополнительные области применения аббревиатура для обозначения механической прочности знак соответствия стандартам ЕС	5 5-3,1 2C-1,2 GSF / GBL 1 5/F/B CE	защитный фильтр для сварочных работ согласно EN 169 Пропускание УФ макс. 0,0003 % с длиной волны до 313 нм Пропускание УФ макс. 0,3 % с длиной волны до 365 нм солнцезащитный фильтр согласно EN 172 Пропускание УФ макс. 0,1 % с длиной волны до 315 нм Пропускание УФ макс. 1 % с длиной волны более 380 нм защитный УФ-фильтр согласно EN 170 Пропускание УФ макс. 0,0003 % с длиной волны до 313 нм Пропускание УФ макс. 10 % с длиной волны более 365 нм условное буквенное обозначение производителя оптический класс аббревиатура для обозначения механической прочности знак соответствия стандартам ЕС

Области применения: Не используйте корпусы очков или линзы с отсутствующей или неразборчивой маркировкой.

Маркировка	защищает от	с линзами
GSF / GBL 166 CE	механических рисков оптическое излучение согласно EN 169 оптическое излучение согласно EN 170 оптическое излучение согласно EN 171 оптическое излучение согласно EN 172	бесцветное защитное стекло защитный фильтр для сварочных работ с уровнями от 1,7 до 14 защитный УФ-фильтр уровня 2C-1,2 защитный ИК-фильтр уровня 4-6 или 4-7 солнцезащитный фильтр уровня 5-3,1
GSF / GBL 166 5 CE	как указано выше, и дополнительно увеличенная прочность = шарик диаметром 22 мм со скоростью 5,1 м/с	бесцветное защитное стекло с обозначением 5
GSF / GBL 166 F CE	как указано выше, и дополнительно низкий энергетический удар = шарик диаметром 6 мм со скоростью 45 м/с	бесцветное защитное стекло с обозначением F
GSF / GBL 166 B CE	как указано выше, и дополнительно средний энергетический удар = шарик диаметром 6 мм со скоростью 120 м/с	бесцветное защитное стекло с обозначением B
GSF / GBL 166 3 4 CE	как указано выше, и дополнительно жидкости (3) + крупнодисперсная пыль (4)	бесцветное защитное стекло

Упаковка : Транспортируйте изделие только в оригинальной упаковке.
Принадлежности : Принадлежности для этого изделия отсутствуют.
Хранение : Храните изделие при нормальной комнатной температуре, в сухом непыльном месте.
Очистка : Чистая вода и бытовая моющая средствам, не содержащим щелочей, кислот или растворителей.
Не применяйте интенсивную механическую очистку (повреждение поверхности = увеличенная доля рассеянного света).
Дезинфекция : Изделие можно дезинфицировать всеми стандартными дезинфицирующими средствами.
Утилизация : При утилизации изделия необходимо соблюдать государственное норм.
Подгонка : Используйте такие регулирующие приспособления, как ремни или головные повязки, для обеспечения надежной посадки.
Запасные части : Используйте исключительно стекла только со знаком CE и аналогичной маркировкой.
Устанавливайте стекла с отпечатком >nnenseite< в соответствующем положении.
Убедитесь в надежности крепления стекол после их замены.
Проверяйте герметичность стекол после их замены.
Обязательно заменяйте оба стекла одновременно, чтобы избежать различий в цвете.
Срок эксплуатации : Прекратите использование продукта через 5 лет со дня его покупки пользователем.

Предупреждения
Не используйте очки в случае их повреждения. Используйте только линзы класса 1 оптических классов 1. (Линзы с оптическим классом 3 не предназначены для длительного использования.) Материалы, контактирующие с кожей пользователя, могут вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью! Обязательно заменяйте поцарапанные, загрязненные, поврежденные или изменившие цвет стекла или оправы! Защитные очки для высокоскоростных частиц могут передавать ударные нагрузки при ношении поверх обычных корригирующих очков. Только очки с обозначением механической прочности FT или BT подходят для использования при экстремальных температурах. Очки в сборе подходят для конкретного применения только в том случае, если маркировка на оправе и стеклах допускает такое применение. (Совместимость маркировки.)Не применяйте поврежденные защитные очки самостоятельно – утилизируйте их. При использовании цветных защитных фильтров обеспечивайте достаточное освещение на рабочем месте. Не используйте при дорожном движении.

Ограничения использования
Эти защитные очки не защищают от частиц от высокоскоростных частиц (например, из болтовых пистолетов), лазерных лучей, температур выше 55 °C, вспышек дугового разряда, расплавленных металлов, инфекционных материалов или органов.

Сертификат соответствия ЕС
Сертификат соответствия стандартам ЕС (согласно Регламенту (EU) 2016/425 и директиве 2001/95/WE о безопасности продукции) для этого продукта доступен на следующем веб-сайте:
www.wolfcraft.com/ce-customer-service/certifications

Bruksanvisning för GSF / GBL-skyddsglasögon

GSF / GBL-skyddsglasögonen uppfyller kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425, är typkontrollerade och CE-märkta.

Märkning på bågen		Märkning på glasen	
GSF / GBL 166 166 3 4 5/F/B CE	tillverkarens beteckning nummer på standarden ytterligare användningsområden beteckning för mekanisk hållfasthet märkning för EG-försäkran om överensstämmelse	5 5-3,1 2C-1,2 GSF / GBL 1 5/F/B CE	svetsskyddsfilter enligt EN 169 UV-genomslipp upp till 313 nm max 0,0003 % UV-genomslipp upp till 365 nm max 0,3 % solskyddsfilter enligt EN 172 UV-genomslipp upp till 315 nm max 0,1 % UV-genomslipp över 380 nm max 1 % UV-skyddsfilter enligt EN 170 UV-genomslipp upp till 313 nm max 0,0003 % UV-genomslipp över 365 nm max 10 % tillverkarens beteckning optisk klass