

Certificering en controlelabels

De SENTINEL™ A50-lasfilters zijn door de volgende aangemelde instantie getest op oogbescherming: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlijn, aangemelde instantie 0196, die goedkeuring verleent en voortdurende kwaliteitscontroles uitvoert onder toezicht van de Europese Commissie, het Duitse ministerie voor werkgelegenheid en het Zentralamt van de deelstaten.

De helm en het automatisch verduisterend filter zijn dienovereenkomstig voorzien van markeringen. De classificatie voor oog- en gelaatsbescherming is conform EN379, EN175, EN166.

Daardoor mogen we de volgende markeringen gebruiken:



Europese conformiteitsmerk.

Dit geeft aan dat het product voldoet aan de vereisten van richtlijn 89/686/EEG

EN 175

Adres van
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56,
D-12103 Berlijn

Uitleg over ADF-markering:

4/5-9/9-13 TM 1/1/1/2/379

4 - schaalnummer lichte stand
5-9 - schaalnummer lichtste donkere stand
9-13 - schaalnummer donkerste stand
TM - identificatie van fabrikant
1 - optische klasse
1 - klasse van lichtverstrooiing
1 - klasse van variatie in lichtoverdracht
2 - hoek afhankelijk van klasse van lichtoverdracht
379 - nummer van de norm

ONDERHOUD

• HET VIZIER VERVANGEN

Vervang het vizier als het beschadigd is. Druk op de halfronde knop aan de kant met de knop "Grind" (zie afb. 11a), verwijder het vizier voorzichtig. Wanneer u het vizier vervangt, moet u ervoor zorgen dat het nieuwe vizier eerst aan de kant zonder de knop "Grind" wordt aangebracht (zie afb. 11b). Vervolgens klikt u het vizier vast aan de kant met de knop.

• DE GLASRUIT VERVANGEN

Vervang de glasruit wanneer deze beschadigd is. Plaats uw nagel in de uitsparing onder het kijkvenster van de cassette en beweeg de ruit omhoog totdat hij loskomt uit de randen van het kijkvenster.

• HET AUTOMATISCH VERDUISTEREND FILTER VERVANGEN

Duw de vergrendelingen aan beide kanten van het ADF omhoog, vervolgens kan het filter uit de houder worden verwijderd (zie afb. 12a). Wanneer u een nieuw automatisch verduisterend filter monteert, plaatst u het filter in de houder en drukt u de vergrendelingen omlaag om het filter op de plek vast te zetten. (zie afb. 12b).

• REINIGING

Reinig de helm door hem schoon te vegen met een zachte doek. Reinig de cassette-oppervlakken regelmatig. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen. Reinig de sensoren en zonnecellen met spiritus en een schone doek. Veeg ze droog met een pluisvrije doek.