



CAREFREE PRODUCTS

CO₂, HCHO, TVOC, Temperatuur en Vochtigheid detector

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor de aankoop van de CareFree CO₂-Meter. Met de CO₂-Meter bent u beter op de hoogte van de luchtkwaliteit in de ruimte waar u zich bevindt. Zeker in deze tijd waarin virussen een grote rol spelen. Bij een goede luchtkwaliteit is de kans op verspreiding van virussen aanzienlijk kleiner. Daarnaast beschermt de CO₂-Meter ook uw verdere gezondheid.

Enkele andere voordelen:

- Zekerheid op goede luchtkwaliteit
- Geen last van gezondheidsklachten
- Gemakkelijk te gebruiken
- Draadloos dus overal inzetbaar
- Lange accuduur
- Heldere display
- Duurzaam, geen gebruik van batterijen
- Eenvoudig af te lezen
- Eenvoudig af te lezen
- Klein en licht
- Inclusief TVOC, temperatuur en luchtvochtigheid meter

In de tabel hieronder zijn de CO₂-waarde (PPM) van de Carefree CO₂-Meter weergegeven. Hierbij staat ook vermeld wat de desbetreffende waarde inhoudt.



Hieronder ziet u de TVOC-waarde met bijbehorende kwaliteits-indicatie van de lucht.

Luchtkwaliteit	TVOC waarde
Zeer goed	< 0,3 mg/m ³
Goed	0,3 – 1,0 mg/m ³
Matig	1,0 – 3,0 mg/m ³
Slecht	3,0 – 10,0 mg/m ³
Zeer slecht	> 10,0 mg/m ³

“Care less, live Free...”



Opmerking:

- Om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit, drukt u op de aan/uit-toets om van Celsius naar Fahrenheit over te wisselen en drukt u vervolgens weer op de aan/uit-toets schakelt u terug naar Celsius.
- Druk en houd de "power" toets aan de rechterkant gedurende 3 seconden ingedrukt om de CO2-in en uit te schakelen, wanneer de CO2-Meter aanspringt geeft deze de huidige waarde.
- Houd de "power" toets aan de rechterkant gedurende één seconde ingedrukt om het geluidsalarm in en uit te schakelen.
- Scheur voor gebruik de screenprotector eraf
- De batterij heeft drie uur nodig om volledig op te laden en kan vervolgens meer dan 7 uur mee op een volle batterij.
- Neem de Co2-detector voor de eerste keer uit de doos. De data zal een half uur na het opstaren accuraat zijn en na 24 uur opladen is de Co2-detector het meestal het meest accuraat.

Handboek van de Carefree CO2-detector

Productinleiding

Controleer altijd of de Carefree CO2-Meter compleet geleverd wordt en alle accessoires aanwezig zijn. Bijgeleverd in de doos:

1. Carefree CO2-detector (wit)
2. Handleiding
3. USB-stroomsnoer (laadkabel)

Gebruiksaanwijzing

1. Houd de "power" toets aan de rechterkant 3 seconden ingedrukt om in uit te schakelen, daarna zal het de huidige luchtkwaliteit parameters weergeven.

2 CO2-Meter: Geeft de huidige CO2-gegevens weer, Evenals de temperatuur- en vochtigheidsgegevens, de gekleurde ring zal veranderen naargelang het CO2-gehalte toe of afneemt.

3. Het batterij icoon knippert in de oplaad status, het stopt wanneer de batterij vol is. Als de batterij knippert is de batterij dus nog niet vol en wacht dan nog enkele minuten met gebruiken van de Carefree CO-2Meter.

Opgelet

- Gelieve aandacht te besteden aan de volgende voorwaarden alvorens de luchtdetector te gebruiken.
- Dit product heeft een ingebouwde lithium batterij, gebruik een standaard DC-5V lader (inbegrepen in de doos).
- Bij gebruik mogen de luchtinlaat en -uitlaat niet geblokkeerd zijn om numerieke afwijking te voorkomen.
- Gebruik het niet te vaak in een stoffige omgeving met slechte luchtkwaliteit om de levensduur te verlengen.
- Gebruik dit apparaat niet langdurig op te hoge temperatuur, te hoge vochtigheid, vuile plaatsen of in de buurt van een sterk magnetisch veld om onnauwkeurige waarden of storingen in het interne circuit te voorkomen.
- Het apparaat is beschikbaar binnen het temperatuur bereik van -10 °C./+50 °C.
- Het apparaat kan worden opgeslagen in een temperatuurbereik van 20-55 °C. Als de omgevingstemperatuur te laag of te hoog is, kan dit leiden tot storingen in het apparaat.
- Vermijd blootstelling, regen of vochtigheid aan de apparatuur en accessoires, anders kan dit leiden tot storingen of risico's van het beeldscherm, de batterij, de doos en de stroomkring.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals pinnen in de luchtinlaat, de uitlaat of de laadruimte om schade aan het apparaat te voorkomen.

Co2-detector bereik	400-6000 PPM
Co2-detector gevoeligheid	1PPM
TVOC-detector bereik	0-2.0 mg/m3
Temperatuurmeter bereik	-10 t/m 50 °C
Temperatuurmeter accuraat	± 1 °C
Luchtvochtigheidsmeter bereik	0% - 99%RH
Luchtvochtigheidsmeter accuraat	±2% RH
Batterij	Ingebouwde lithium batterij 1500mAh
Gewicht	150G

Bent u tevreden met het product? Dan zou u ons er een groot plezier mee doen om een positieve recensie achter te laten op www.Bol.com

"Care less, live Free..."

