

1. Zorg ervoor dat de kruimeldief is opgeladen.
2. Zet de kruimeldief op "AAN" om te beginnen met werken.
3. Om het effect van de kruimeldief te vergroten kunt u verschillende opzetstukken gebruiken.
4. Er is een schakelaar voor het openen van de filterbehuizing vóór de aan / uit-schakelaar. Zo kan het filter er uitgehaald worden om te reinigen en kan de stof opslag geleegd worden.
5. Wanneer de oplaadbare batterij wordt opgeladen wordt het lampje op de USB-oplader rood en groen als deze vol is.
6. Het opladen duurt ongeveer drie tot vier uur, de kruimeldief zal dan 20 minuten meegaan.
7. Als het snelheidsalarm van de motor afgaat dan moet de batterij opgeladen worden.