




CZ Teploměr – automaticky signál na konci měření
automatické ukládání naposled měřené hodnoty;
 automatické vypnutí zvyšuje životnost baterie;
indikace výměny baterie na displeji

H Lázhőmérő – automatikus jelzőhang a mérés végén
az utolsó érték automatikus tárolása; a telep
 élettartamának növelése automatikus lekapcsolással;
telepcserre megjelenítése a kijelzőben

RUS Медицинский Термометр – автоматический
звуковой сигнал по завершении измерения
 автоматическое запоминание результата
последнего измерения; автоматическое
отключение продлевает жизнь батареи; индикация
необходимости замены батареи на дисплее



CE **€** 0197