




Ease Electronicz Humidity meter

Model Num: F51



Productdetails



- 1** Gezondheidsindicator
- 2** Temperatuur
- 3** Luchtvochtigheid
- 4** Batterij-indicatie
- 5** Batterij-isolatiefolie
- 6** Ventilatie opening, blokkeer deze niet
- 7** Plakgebied voor plakstrip
- 8** Batterijklepje


Handleiding

1. Plaats de hygrometer op een centrale plek in het huis.
2. Verwijder de batterij-isolatiefolie, de hygrometer werkt nu.
3. Indien gewenst kan de hygrometer worden opgeplakt.
4. Bij een lage batterij zal de batterij-indicatie vertoond worden.
Vervang de batterij gemakkelijk met een nieuwe CR2032 batterij.
5. Reset de hygrometer door de batterij kort te verwijderen.

Specificaties

| Temperatuur | Luchtvochtigheid |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bereik: -10°C tot 60°C graden• Nauwkeurigheid: 0.5°C• Resolutie: 0.1°C | <ul style="list-style-type: none">• Bereik: 10% - 99%• Nauwkeurigheid: 3%• Resolutie: 1% |

Productdetails



1 Comfort indication

2 Temperature

3 Humidity

4 Battery-indication

5 Battery-isolationfoil

6 Air vents
Do not block

7 Placking area

8 Battery cover


Manual

1. Place the hygrometer in a central place in the house.
2. Remove the battery insulation film, the hygrometer operational.
3. If desired, the hygrometer can be stuck on a surface.
4. When the battery is low, the battery indication will be shown.
Replace the battery easily with a new CR2032 battery.
5. Reset the hygrometer by briefly removing the battery.

Specifications

| Temperature | Humidity |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Range: -10°C to 60°C degrees• Accuracy: 0.5°C• Resolution: 0.1°C | <ul style="list-style-type: none">• Range: 10% - 99%• Accuracy: 3%• Resolution: 1% |

Produktangaben



1 Gesundheitsindikator

2 Temperatur

3 Luftfeuchtigkeit

4 Batterieanzeige

5 Batterie-Isolierfolie

6 Lüftungsöffnung,
nicht versperren

7 Klebefläche

8 Batterieabdeckung

Handbuch

1. Stellen Sie das Hygrometer an einer zentralen Stelle im Haus auf.
2. Entfernen Sie die Isolierfolie der Batterie, das Hygrometer ist jetzt in Betrieb.
3. Falls gewünscht, kann das Hygrometer aufgeklebt werden.
4. Wenn die Batterie schwach ist, wird die Batterieanzeige eingeblendet. Funktioniert mit 1 CR2032-Batterie
5. Setzen Sie das Hygrometer zurück, indem Sie die Batterie kurz herausnehmen.

Spezifikationen

| Temperatuur | Luchtvochtigheid |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bereik: -10°C tot 60°C graden• Nauwkeurigheid: 0.5°C• Resolutie: 0.1°C | <ul style="list-style-type: none">• Bereik: 10% - 99%• Nauwkeurigheid: 3%• Resolutie: 1% |

Smileys

Temperatuur/Temperature/Temperatur

< 19°C

19°C - 27°C

> 27°C

< 30%



30 - 70%



> 70%



Luchtvochtigheid/Humidity/Luftfeuchtigkeit