




NIKKI BEDBANK

Sofabett • canapé-lit • Sofabed




wood






24mm	$\varnothing 15\text{mm}$	$\varnothing 8\times 35\text{mm}$	$\varnothing 8\times 50\text{mm}$	LJMJ
103	102	601	602	607
12x	12x	24x	12x	1x




M6x80	$\varnothing 10$	type 4	4,5x40mm	3,5x35
106	107	216	206	219
4x	4x	1x	16x	8x

1.




Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein kleinschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

2.




Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein kleinschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


3.




4.



5.




6.



Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels) per boor gat is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 Tropfen pro Bohrlach) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection.

7.




Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.

Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrlöch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer une bonne assemblage.

The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

8.




Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.

Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrlöch) ist notwendig für eine gute Verbindung.


Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.

The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


9.




10.




11.




12.




13.




14.



15.



16.



SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/woood.nl
twitter.com/madebywoood
instagram.com/madebywood
pinterest.com/madebywoood