




Hygrometer binnen & Luchtvochtigheidsmeter handleiding

Model Num: F50



Nederlands.....2

English.....6



Tijd instellen

1. Druk op mode om tussen tijd en wekker te schakelen.
2. Hou de mode knop 2 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen.
3. Druk op de C/F knop om de datum in te stellen, houdt de knop ingedrukt om te versnellen.
4. Druk op set om de datum te verkleinen.
5. Druk na het instellen op mode om te bevestigen.
6. De volgorde van instellen is: Tijd – Datum – Wekker – Afsluiten.
7. Stel de wekker op dezelfde manier in.

Bevestigen van de hygrometer

1. Vrijstaand met standaard
2. Met het ophangoogje aan de bovenkant

1. Het hoogwaardige LCD-scherm toont de temperatuur en luchtvochtigheid.
2. Met het knopje op de voorkant past de weergave aan: ° C / ° F
3. De hygrometer werkt op een USB-oplaadbare batterij
4. De hygrometer onthoudt ook de gemeten min/max waarden. Druk op set om deze waarden af te lezen.



Denk aan het milieu

Gooi elektronica niet zomaar weg.
Recycle het altijd op de juiste manier.

Specificaties

1. Temperatuur bereik van -50 ° C tot 70 ° C.
2. Luchtvochtigheidsbereik van 10% tot 99%
3. Switch eenvoudig tussen ° C / ° F
4. Temperatuurnauwkeurigheid 1 ° C
5. Luchtvochtigheidsnauwkeurigheid van 3%
6. Onthoud ook de min/max waardes

PAS OP: Nadat de batterij leeg is graag recyclen en niet bij huishoudelijk afval weggooien.

Klantenservice

Wij staan achter onze producten. Mocht u ergens tegenaan lopen of hulp bij nodig hebben helpen wij u uiteraard graag. U kunt ons bereiken:

Mail: info@spoused.nl

Wij reageren binnen 24 uur.

Garantie en zekerheid


Zoals we al zeiden, we staan achter onze kwaliteit. Daarom biedt Spoused u geheel gratis 2 jaar garantie op deze hygrometer. Zo kunt u optimaal genieten met de zekerheid van Spoused!

Heel veel plezier met uw product!

Contact gegevens:

Spoused

Kamerlingh Onnesstraat 6, 6603AZ, Wijchen, Netherlands



1. The high end LCD-screen shows the temperature and the humidity
2. With the button on the front you can switch between: ° C / ° F
3. The humidity meter works on a USB-rechargeable battery
4. The humidity meter also measures the minimum and maximum values. Press set to see the min/max values

Setting the time

1. Press mode to switch between time and alarm.
2. Long press mode to set the time.
3. Press C/F to set the date, long press to speed up the setting.
4. Press set to lower the date.
5. Press mode again to confirm the time and date.
6. The sequence of setting is: Time – Date – Alarm – Confirm
7. Set the alarm in the same way

How to mount the device

1. With the easy to use foot on the back
2. With the suspension hook on top



Think about the environment

Don't throw electronics in the normal bin. Please recycle rightfully.

Specifications

1. Temperature reach between -50°C / 70°C .
2. Humidity reach between 10% and 99%
3. Switch easily between $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
4. Temperature accuracy of 1°C
5. Humidity accuracy of 3%
6. Remembers the min/max values

CAUTION: After the battery is empty please recycle it rightfully and don't throw it with the normal garbage.

Customer service

We have faith in our products, that's the reason that we help you in every situation. If you need help or you have a question please reach out to us at:

E-Mail: info@spoused.nl

We try to respond within 24 hours.

Warranty and our promise

As we said, we have faith in our products. That's why Spoused offers you completely free 2 year of warranty on this humidity meter. This way you can enjoy the products of Spoused fully!

We hope you really enjoy your product! Till the next :)

Contact details:

Spoused

Kamerlingh Onnesstraat 6, 6603AZ, Wijchen, Netherlands