



EN166

markings on frame:
the manufacturer: Tiancheng

Resistance: S
Standards: EN166 & EN 168
Markings on ocular:
the manufacturer: Tiancheng
Resistance: S

Face damage by fine particles: K

These safety goggles comply with the requirements of the European norm EN166. Read the instructions fully before use. **ATTENTION:** The safety goggles offer complete face protection. The safety goggles provide protection against objects with a range of 100 cm height. The goggles protect the eyes against damage that can be caused by flying objects. The lenses are unbreakable! Damaged lenses must be replaced immediately. The materials that make contact with the skin can cause allergies under certain circumstances. Do not use the safety goggles after skin damage. Clean the safety goggles regularly for damage. Replace the lenses if these become hard and brittle. **Usage:** The goggles should be worn during the entire duration of the work in case of dizziness or other

against flying objects in a middle range. The goggles protect the eyes against injuries that can be caused by flying objects. The lenses are unbreakable! Damaged lenses must be replaced immediately. The materials that make contact with the skin can cause allergies under certain circumstances. Do not use the safety goggles after skin damage. Clean the safety goggles regularly for damage. Replace the lenses if these become hard and brittle. **Usage:** The goggles should be worn during the entire duration of the work in case of dizziness or other



AM/63 • P.O. BOX 37211
1030 AE AMSTERDAM
THE NETHERLANDS

Save address • Adres bewaren
Adresse à conserver • Anschrift
aufbewahren • Conservar la dirección



Les lunettes doivent être portées pendant toute la durée des travaux. Quittez le lieu de travail en cas de vertige ou d'autres imitations ou quand les lunettes protectrices sont endommagées. Quand vous n'utilisez pas les lunettes protectrices, gardez-les à un endroit propre et dépoussiéré dans un étui ou une boîte en plastique. N'utilisez que des éléments originaux du fabricant au cas où il serait nécessaire de remplacer certaines parties des lunettes. D'autres composants peuvent endommager les lunettes de façon permanente. **Nettoyage:** Nettoyez les lunettes protectrices dans une lingette chaude et séchez-les avec un chiffon doux. N'utilisez JAMAIS des produits abrasifs. Les parties n'entrant pas en contact avec la peau doivent être nettoyées à l'alcool. **Remplacement de la lentille:** Appuyez sur le pont pour ouvrir la monture. Tirez le bout qui dépasse de la couverture de la lentille. Enlevez la monture douce de la lentille. Suivez la procédure inverse pour y insérer la lentille de réserve. Assurez-vous que vos mains soient dégraissées lors du remplacement de la lentille.

Les codes sur les lunettes sont les suivants:

- I - Verre optique
- S - Symbole d'énergie medium
- SL - Symbole de fabricant
- CE - Certification
- EN166 - Norme UE

einer warmen Lauge und trocknen Sie sie mit einem warmen Tuch ab. Verwenden Sie NIEMALS aggressive Scheuermittel. Teile ohne Hautkontakt müssen mit Alkohol gereinigt werden. Ersetzen der Linse: Drücken Sie die Brücke ein, um die Montur zu öffnen. Ziehen Sie das Ende über die Linse. Entfernen Sie die weiche Montur der Brille. Setzen Sie die Reservelinse in umgekehrter Weise ein. Achten Sie darauf, dass beim Ersetzen die Hände fettfrei sind.

Die Kennzeichen auf der Brille sind wie folgt:

- I - Optisches Glas
- S - Symbol für Medium Energie
- SL - Symbol für Fabrikant
- CE - Zertifizierung
- EN166 - EU Norm

(E) Ejemplo de marcas en la montura:

- Identificación del fabricante: Tiancheng
- Marca del campo de uso: 34 vigor
- Resistencia de choque: S
- Número de EN estándares: EN166 & EN 168
- Ejemplo de marcas sobre los cristales:
- Identificación del fabricante: Tiancheng
- Fuerza mecánica: S
- Resistencia de choque sobre los cristales por partículas finas: K