

Graphic Message

1. Ontvet het gedeelte van het paneel waar de ophangplaat bevestigd gaat worden met schoonmaakalcohol of ammonia verdund met water. Gebruik geen zeep.
2. Verwijder de sticker van de ophangplaat en plak de ophangplaat op het zojuist ontvete gedeelte. Druk deze gedurende 20 seconden goed aan.
3. Ondersteun de ophangplaat gedurende 60 minuten met een object van maximaal 15 kg.

