

VRL DIARY

**HANDLING
MANUAL**

080 085



STAP 1

Verwarm de natuurlijke wax bonen in de VRL Smart Wax heater met de deksel erop. Met behulp van de LED Touch Screen warmte-regelaar kun je de temperatuur van 50° tot 120° celsius reguleren en zien wanneer de wax bonen gesmolten zijn.

De VRL Smart Wax heeft ook de mogelijkheid om de temperatuur in fahrenheit aan te geven. De wax is klaar voor gebruik als het een vloeibare en stroperige vorm heeft aangenomen.

Zorg ervoor dat je de wax niet te heet maakt. Kies daarom een temperatuur die goed is voor jouw huid aanvoelt. Check dit op de huid van je pols.

In het begin zul je dus even mogen experimenteren om af te testen wat voor jou de juiste temperatuur is. De keran erop weet je meteen welke temperatuurstand het prettigst werkt voor jou.

STAP 2

Breng de **geest** ten **weer** aan op het **gewenste** lichaamsdeel met **bestuur** van de **bijgevoegde** applicator.

Strijk de **wax** tegen de **haargroei** richting in. Tijdens het **aanbrengen** van de **wax** merk je dat deze **vervoel** zal **geen** uithanden, wat **precies** de **bedoeling** is. Geef het **kort** de **tijd** om **volledig** af te **koken** en te **verhanden**.

STAP 3

Nu is het **moment** aan **gebroken**. Tik met je **vingers** op de **wax** om te **controleren** of het **voldoende** is **afgekoeld** en **voldoende** is **verhand**.

Is het **klaar** om **verwijderd** te **worden**, dan is het van **belang** dat je de **huid** **strak** houdt. Trek **vervolgens** de **afgekoelde** **wax** met een **snelle** **beweging**, tegen de **haargroei** richting in, **van** de **huid** af.

Let op! Bij het aanbrengen van de gesmolten wax is het belangrijk om de wax bij het trek gedeelte iets dikker te maken.

Dit maakt het makkelijker om een goede grip te krijgen en met een snelle beweging de wax te kunnen verwijderen.

De beweging bij het verwijderen van de wax dient zo vlug mogelijk gedaan te worden. Hoe sneller de beweging, hoe beter het resultaat. Zorg ervoor dat je de wax parallel van je lichaam verwijdert.

BEDIENINGSPANEEL INSTRUCTIES

1. Startknop
2. LED scherm
3. Celsius indicatielamp
4. Fahrenheit indicatielamp
5. °C / °F wisselknop
6. Voor wax banen
75 °C / 167 °F
7. Voor wax blokken
88 °C / 188 °F
8. Temperatuur +
9. Temperatuur -



STEP 1

Heat the natural wax pearls in the VFL Smart Wax Heater with the lid on. With the help of the LCD touch screen heat controller you can precisely adjust the temperature between 60° - 120° Celsius and see when the wax pearls are melted.

The VFL Smart Wax also has the ability to show the temperature in Fahrenheit. The wax is ready for use if it's a liquid but viscous form.

Be careful not to make the wax too hot. Therefore, choose a temperature that feels good for your skin. Check this on the skin of your wrist.

In the beginning you can experiment to find out what the right temperature is. The next few times you know which temperature setting works best for you.

STEP 2

Apply the melted wax to the desired body part using the included applicator.

Spread the wax against the hair growth direction. While applying the wax you will notice that it will start to harden on its own.

STEP 3

Now is the time. Tap the wax with your fingers to make sure it has cooled down sufficiently and has hardened sufficiently.

When it's ready to be removed, it's important that you keep the skin straight. Pull the cooled wax off the skin with a quick movement against the hair growth direction.

Caution! When applying the melted wax, it is important to make the wax slightly thicker at the pulling part.

This makes it easier to get a good grip and to be able to remove the wax with a quick movement.

The movement when removing the wax should be done as soon as possible. The faster the movement, the better the result. Make sure to remove the wax parallel to your body.

CONTROL PANEL INSTRUCTIONS

1. Start button
2. LCD screen
3. Celsius indication light
4. Fahrenheit indication light
5. °C / °F switch button
6. Canned wax 75 °C / 167 °F
7. Solid wax 68 °C / 155 °F
8. Temperature +
9. Temperature -



VRL

VRL Shop
Postbus 4789
3130 KD, Vlaardingen
Nederland
www.vrl-shop.nl



CE RoHS  