

Deze sterretje reparatieset is ontwikkeld om de luchtbelletjes in glas te vullen met een sterk penetrerend kleefmiddel dat met het losse glas zal hechten en de doorzichtigheid zal herstellen. Het gepatenteerde ontwerp onttrekt de lucht om de holtes te vullen met speciaal gevormd vloeibaar glas, dat de vervorming wegneemt en het losse glas bindt om te voorkomen dat het sterretje groter wordt.

Belangrijk:

- A. Vermijd het gebruik in direct zonlicht - werk in de schaduw of binnen
- B. Werk niet op een hete voorruit, parkeer de auto in de schaduw en open de ramen om het glasoppervlak te koelen
- C. Een schraap scheermesje is vereist om teveel hars te verwijderen en reparatie te voltooien
- D. Laat geen hars in contact komen met gelakte oppervlakken



WRK-12507-30



1. Reinig de beschadiging zorgvuldig en verwijder alle losse glasdeeltjes uit het sterretje (veroorzaakt door een stotend voorwerp) of de breuk met behulp van de pen uit de injector. Reinig het glas met een droge doek of keukenrol

2. Breng de afdichtsticker aan op de voorruit
Verwijder de achterkant van de zelfklevende afdichtsticker met gat en breng aan (naar boven wijzende lip omhoog) Druk de sticker op het glas.
Druk met de vingers rondom de sticker goed aan.



WRK-12507-30

3. Verwijder de rug van het voetstuk van de afdichtingsflens aan de zelfklevende kant. Verwijder de achterkant van de kleefafdeling. Plaats het voetstuk met de kleefstofafdeling en zorg ervoor dat de lipjes op elkaar aansluiten. Druk het voetstuk op het glas.
Druk rondom met de vingers goed aan voor een dichte verbinding.



Plaats de hars in het voetstuk (snij van de harshouder van de punt af om de tuit 6 mm in de opening van het voetstuk te brengen)

Knijp langzaam de hars die uit de tuit komt in het voetstuk. Blijf de harscontainer samendrukken en verwijder van het voetstuk.

Veeg overtollige hars van de tip met een doek en bewaar de lege container

WRK-12-07-30



5. Vergrendel de plunjer in de vacuümstand en verbind de injector met het voetstuk. Houd de injector met één hand en de plunjer met de andere hand omhoog. Vergrendel de plunjer met de vergrendeling.

Laat de inkeping in de plunjer met de veerklem zakken. Laat de handen los en laat het apparaat in vergrendelde positie blijven. Laat het 10 minuten zitten

Lower Knotch

Sterretje Reparatiezet
Safe Producten
Nederland B.V.



6. Vul de injector met lucht en neem deze uit het voetstuk. Breng de zuiger naar de maxi-positie. Plaats de injector terug op het voetstuk

WRK-17-07-30