

gegen mechanische Risiken. Nicht bei chemischen, elektrischen
oder thermische Risiken verwenden. Nicht verwenden, wenn Gefahr
besteht, sich mit beweglichen Maschinen (Komponenten) zu verhaken.
Leistung bezieht sich nur auf die beschichtete Oberfläche. Untersuchen
die Handschuhe vor dem Gebrauch immer. Tragen sie keine beschädigten
oder abgenutzten Handschuhe. Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe
enthalten, die allergische Reaktionen hervorrufen können. An einem
dunklen und trockenen Ort aufbewahren. Setzen sie die Handschuhe
keinen ozon- oder zündquellen aus. Nicht waschen. Nach Gebrauch mit
einem Einweg Tuch reinigen. Gebrauchte Handschuhe gemäß den örtlichen
Vorschriften entsorgen.
Technical data sheet auf Anfrage erhältlich: hawedobv@hawedo.com
Declaration of conformity: www.hawedo.com

**LET OP:
DEZE HANDSCHOEN BEVAT LATEX**

EN420:2003+A1:2009



DEXTERITY LEVEL 1 2 3 4 5

CE 2016/425

**CTC (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE
www.ctcgrupe.com**

4
4 5
4
4
E F

4
3 4 4
3 4