

# Maat opnemen

Voor het opnemen van de maat gaat u als volgt te werk.

Gebruik een meetlint en wikkel dat rond uw arm, been of buik, daar waar de band gedragen wordt om de Omnipod of de sensor te beschermen. Zorg dat het meetlint wel aansluitend zit, maar u hoeft het niet stevig aan te trekken. De pod of sensor hoeft tijdens het meten niet mee gemeten te worden. Dit is de maat die doorgegeven kan worden (op het voorbeeld van de foto 29 cm).

De band zal vervolgens bij het maken strakker worden gemaakt zodat deze strak komt te zitten.



Wanneer het zo is dat uw arm of been taps toeloopt, dan is het mogelijk om de band schuin te maken. U meet dan als volgt. U neemt de plek daar waar de pod/sensor gedragen wordt (op foto aangegeven met rechtse pijl) en meet 6 cm erboven en 6 cm eronder voor een band van 12 cm breed of 4.5 cm erboven en eronder voor een band van 9 cm breed (op foto aangegeven met linkse pijlen). Mocht dit een verschil van 3 cm of meer, dan is het zinvol om de band schuin te maken. De gemeten maten van de bovenzijde en de onderzijde kunt u dan doorgeven via het opmerkingenveld.

