

HANDLEIDING

USB-C kabel voor Surface Pro
1.5M

- 1:**
Haal de kabel uit de verpakking
- 2:**
Sluit de Surface Pro connector aan op uw Surface Pro
- 3:**
Sluit de USB-C kabel aan op een USB-C charger (15W / 4A) met een output wattage van minimaal 45W
- 4:**
Laad uw Surface Pro op