

**STANLEY**



**USER INFORMATION**  
EN420:2003+A1:2009

**GB** WARNING: High tear resistance, do not use gloves next to moving machinery. The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions defined by the applicable standards. This glove shall not be in contact with fire. Available sizes: 10. Dexterity: 5. Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. EN388:2016 [4122X] 4 Abrasion Resistance - 1 Blade Cut Resistance - 2 Tear Resistance - 2 Puncture Resistance. Levels - Abrasion Resistance No. of Cycles - 100, 500, 2000, 8000. — Blade Cut Resistance - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0. Tear Resistance - 10, 25, 50, 75. — Puncture Resistance - 20, 60, 100, 150. — Certification: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. The coupe test results are only indicative of cut resistance, while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

**E** ADVERTENCIA: Alta resistencia al desgarre - no usar guantes al lado de maquinaria en movimiento. No se garantiza que brinde protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para la palma del guante. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes nuevos, no lavados ni regenerados. Estos niveles de rendimiento son obtenidos a partir de pruebas hechas de conformidad a las condiciones definidas por los estándares. Este guante no deberá estar en contacto con fuego. Tallas disponibles: 10. Destreza: 5. Mantener guardado en su empaque original, a temperatura y condiciones de humedad promedio y en un lugar limpio, cubierto y ventilado. EN388:2016 [4122X] 4 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, 1 RESISTENCIA A CORTES DE CUCHILLAS, 2 RESISTENCIA AL DESGARRE, 2 RESISTENCIA A LA PUNCIÓN. Nivel - Resistencia a la Abrasión No. de Ciclos - 100, 500, 2000, 8000. — Resistencia a Cortes de Cuchillas - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0. Resistencia al Desgarre - 10, 25, 50, 75. — Resistencia a la Punción - 20, 60, 100, 150. — Certificación: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Los resultados de la prueba "coupe" solo indican la resistencia al corte, mientras que la prueba de resistencia al corte "TDM" es el resultado de rendimiento de referencia.

**F** ATTENTION : haute résistance aux déchirures. Ne pas utiliser les gants près de machines en mouvement. La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas mentionnés dans ce document n'est pas garantie. Les niveaux de performance mentionnés sont uniquement valides pour la paume du gant. Les niveaux de performance mentionnés sont uniquement valides pour les gants neufs non lavés et non régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir de tests effectués conformément aux conditions définies par les normes applicables. Ce gant ne doit pas entrer en contact avec le feu. Tailles disponibles : 10. Dexterité : 5. Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions de température et d'humidité ordinaires et à un endroit propre, couvert et aéré. EN388:2016 [4122X] 4 Résistance à l'abrasion, 1 Résistance aux coupures, 2 Résistance aux déchirures, 2 Résistance à la perforation. Niveau - Résistance à l'abrasion N° de cycles - 100, 500, 2000, 8000. — Résistance aux coupures - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Résistance aux déchirures - 10, 25, 50, 75. — Résistance à la perforation - 20, 60, 100, 150. — Certification : C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Les résultats des essais de coupe ne sont qu'indicatifs de la résistance à la coupure, tandis que l'essai de résistance à la coupure TDM est le résultat de performance de référence.

**D** WARNUNG: Hohe Rissfestigkeit - Handschuhe nicht in der Nähe von Maschinen in Bewegung benutzen. Schutz gegen Risiken oder Gefahren, die in diesem Dokument nicht genannt sind, ist nicht gewährleistet. Die angegebenen Leistungsfähigkeiten treffen nur auf die Handfläche des Handschuhs zu. Die genannten Leistungsfähigkeiten treffen nur auf neue, ungewaschene und nicht regenerierte Handschuhe zu. Diese Leistungsfähigkeiten wurden durch Tests erlangt, die gemäß Bedingungen des entsprechenden Standards durchgeführt wurden. Dieser Handschuh darf nicht mit Feuer in Kontakt kommen. Verfügbare Größen: 10. Geschicklichkeit: 5. In der originalen Verpackung, unter normaler Temperatur und Feuchtigkeit, in einem sauberen, abgedeckten und belüfteten Raum aufbewahren. EN388:2016 [4122X] 4 Abriebfestigkeit, 1 Schnittfestigkeit, 2 Rissfestigkeit, 2 Stichfestigkeit. Grad - Abriebfestigkeit Anz. von Zyklen - 100, 500, 2000, 8000. — Schnittfestigkeit - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Rissfestigkeit - 10, 25, 50, 75. — Stichfestigkeit - 20, 60, 100, 150. — Zertifizierung: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Die Ergebnisse haben lediglich Hinweischarakter bez. gleich der Schnittfestigkeit, während der TDM-Test zur Schneidbeständigkeit das Bezugsmaß darstellt.

**NL** Waarschuwing: Hoge scheurweerstand - gebruik de handschoenen niet in de buurt van bewegende machines. De bescherming tegen risico's of gevaren die niet in dit document worden genoemd, is niet gewaarborgd. De aangegeven prestatieniveaus gelden alleen voor de palm van de handschoen. De vermelde prestatieniveaus worden alleen bereikt met nieuwe, niet gewaschene en niet geregenereerde handschoenen. Deze handschoenen mag niet in contact met vuur. Beschikbare maten: 10. Beweeglijkheid: 5. Bewaar de handschoenen in de originele verpakking, op normale temperatuur en vochtigheidsomstandigheden, in een schone, afgedekte en geventileerde ruimte. EN388:2016 [4122X] 4 Schuurweerstand - 1 Snijweerstand - 2 Scheurweerstand - 2 Steekweerstand. Niveau - Scheurweerstand - 10, 25, 50, 75. — Snijweerstand - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Scheurweerstand - 10, 25, 50, 75. — Steekweerstand - 20, 60, 100, 150. — Certificatie: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrijk. De testresultaten van de coupe zijn slechts indicatief voor de scheurweerstand, terwijl de TDM-test de referentieprestatie is.

**PL** UWAGA: Wysoka wytrzymałość na rozdarcie - nie używać rękawic w pobliżu maszyn w ruchu. Ochrona przed zagrożeniami lub szkodami, których nie wspomniano w niniejszym dokumencie, nie jest gwarantowana. Podane dane dotyczące wydajności dotyczą tylko wnętrza rękawicy. Podane dane dotyczące wydajności dotyczą tylko nowych, niepranych i nieregenerowanych rękawic. Poziomy skuteczności zostały osiągnięte dzięki testom przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami normy. Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w umiarkowanej temperaturze i wilgotności w czystym, przykrytym i wentylowanym miejscu. EN388:2016 [4122X] 4 Wytrzymałość na ścieranie, 1 Wytrzymałość na przecięcie, 2 Wytrzymałość na rozdarcie, 2 Wytrzymałość na przebicie. Liczba cykli - 100, 500, 2000, 8000. — Wytrzymałość na przecięcie - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Wytrzymałość na rozdarcie - 10, 25, 50, 75. — Wytrzymałość na przebicie - 20, 60, 100, 150. — Certyfikacja: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Wyniki testów mają charakter poglądowy, natomiast test TDM jest referencyjnym wynikiem.

**PT** Atenção: Alta resistência à rasgadura - não usar luvas perto de máquinas em movimento. A proteção contra riscos ou danos que não são mencionados neste documento não é garantida. Os níveis de desempenho mencionados são válidos apenas para a palma da luva. Os níveis de desempenho mencionados são válidos apenas para luvas novas, não lavadas nem regeneradas. Estes níveis de desempenho são obtidos a partir de testes realizados de acordo com as condições definidas pelos padrões. Esta luva não deve entrar em contacto com o fogo. Tamanhos disponíveis: 10. Destreza: 5. Manter guardado no seu embalamento original, em condições de temperatura e humidade normais, num local limpo, coberto e ventilado. EN388:2016 [4122X] 4 Resistência à abrasão, 1 Resistência a cortes de lâminas, 2 Resistência ao rasgamento, 2 Resistência à perfuração. Nível - Resistência à abrasão Nº de ciclos - 100, 500, 2000, 8000. — Resistência a cortes de lâminas - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Resistência ao rasgamento - 10, 25, 50, 75. — Resistência à perfuração - 20, 60, 100, 150. — Certificação: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Os resultados dos testes de corte são apenas indicativos da resistência ao rasgamento, enquanto o teste de resistência ao corte TDM é o resultado de referência de desempenho.

**TR** Dikkat: Yüksek yırtmaç direnci - hareket eden makinelerin yakınına eldivanlar kullanmayın. Bu belgeye belirtilmeyen riskler veya tehlikelere karşı koruma sağlanmamıştır. Bu belgeye belirtilen performans seviyeleri sadece eldivanın iç kısmı için geçerlidir. Performans seviyeleri sadece yeni, yıkanmamış ve yenilenmemiş eldivanlar için geçerlidir. Bu performans seviyeleri standartlara uygun testler yapılarak elde edilmiştir. Eldivanları ortalama sıcaklık ve nem koşullarında, temiz, kapalı ve havalandırılan bir yerde, orijinal ambalajında saklayın. EN388:2016 [4122X] 4 Aşınma Direnci - 1 Kesme Direnci - 2 Yırtmaç Direnci - 2 Delme Direnci. Seviye - Aşınma Direnci - 100, 500, 2000, 8000. — Kesme Direnci - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Yırtmaç Direnci - 10, 25, 50, 75. — Delme Direnci - 20, 60, 100, 150. — Sertifikasyon: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Kesme testi sadece yırtmaç direnci hakkında fikir verirken, TDM testi referans performansıdır.

**EL** Προσοχή: Υψηλή αντοχή στην τήξη - μην χρησιμοποιείτε τα γάντια κοντά σε κινούμενες μηχανές. Η προστασία απέναντι σε κινδύνους ή ζημιές που δεν αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο δεν είναι εγγυημένη. Τα επίπεδα απόδοσης που αναφέρονται είναι έγκυρα μόνο για την παλάμη του γάντιου. Τα επίπεδα απόδοσης που αναφέρονται είναι έγκυρα μόνο για νέα γάντια, που δεν έχουν πλυθεί ή ανανεωθεί. Αυτά τα επίπεδα απόδοσης προκύπτουν από δοκιμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των σχετικών προτύπων. Αυτό το γάντιο δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Διαθέσιμα μεγέθη: 10. Ήπιση: 5. Διατηρήστε το γάντιο στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, σε καθαρό, καλυμμένο και αεραεμένο χώρο. EN388:2016 [4122X] 4 Αντοχή στην αβρίση, 1 Αντοχή στα κοψίματα, 2 Αντοχή στην τήξη, 2 Αντοχή στην τήξη. Επίπεδο - Αντοχή στην αβρίση Αριθμός κύκλων - 100, 500, 2000, 8000. — Αντοχή στα κοψίματα - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Αντοχή στην τήξη - 10, 25, 50, 75. — Αντοχή στην τήξη - 20, 60, 100, 150. — Πιστοποίηση: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Τα αποτελέσματα των δοκιμών κοψίματος είναι μόνο ενδεικτικά της αντοχής στην τήξη, ενώ η δοκιμή αντοχής στην τήξη TDM είναι το αποτέλεσμα απόδοσης αναφοράς.


**DA** Opsigt: Højt revmodstand - brug ikke handsker nær bevægende maskiner. Beskyttelse mod risikoer eller skader, der ikke er nævnt i dette dokument, er ikke garanteret. De nævnte præstationsniveauer er kun gyldige for håndens håndflade. De nævnte præstationsniveauer er kun gyldige for nye, ikke vaskede eller regenererede handsker. Disse præstationsniveauer opnås gennem prøver, der er foretaget i henhold til de relevante standardkrav. Handskerne må ikke komme i kontakt med ild. Tilgængelige størrelser: 10. Bevægelighed: 5. Opbevar handskerne i den originale emballage, ved normal temperatur og fugtighedsforhold, i et rent, dækket og ventileret rum. EN388:2016 [4122X] 4 Abrasionsmodstand - 1 Skærmodstand - 2 Revmodstand - 2 Støvsmodstand. Niveau - Revmodstand - 10, 25, 50, 75. — Skærmodstand - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Støvsmodstand - 10, 25, 50, 75. — Støvsmodstand - 20, 60, 100, 150. — Certifikation: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrig. De testresultater for skærmodstand er kun indikative for revmodstanden, mens TDM skærmodstandstesten er referenceresultatet.

**NO** Oppmerksomhet: Høyt revmodstand - bruk ikke handsker nær bevægende maskiner. Beskyttelse mot risikoer eller skader som ikke er nevnt i dette dokumentet er ikke garantert. De nevnte prestasjonsnivåene er kun gyldige for håndflaten av handsket. De nevnte prestasjonsnivåene er kun gyldige for nye, ikke vaskede eller regenererte handsker. Disse prestasjonsnivåene oppnås gjennom prøver som er utført i henhold til de relevante standardkravene. Disse handskene må ikke komme i kontakt med åpen ild. Tilgjengelige størrelser: 10. Bevægelighet: 5. Oppbevar i oppringsforpackningen i et rent, dekket og ventilert lokaler. EN388:2016 [4122X] 4 Abrasionsmodstand - 1 Skjærmodstand - 2 Revmodstand - 2 Støvsmodstand. Nivå - Revmodstand - 10, 25, 50, 75. — Skjærmodstand - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Støvsmodstand - 10, 25, 50, 75. — Støvsmodstand - 20, 60, 100, 150. — Certifiering: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrike. Coupe-testresultatene er bare indikative for revmodstanden, mens TDM-skjærmodstandstesten er referanseresultatet.

**FI** Huomio: Korkea revmodstand - älä käytä käsineitä lähellä liikkuvia koneita. Tässä asiakirjassa mainittuihin vaaroihin ei voida antaa suojaa. Tässä asiakirjassa mainitut suorituskykyt saatiin testien tuloksista. Käsinneitä saa käyttää vain alkuperäisessä pakkausyksikössä, tavallissa lämpötilassa ja kosteudessa, puhtaassa, peitettyä ja tuuletettävässä tilassa. EN388:2016 [4122X] 4 Aivastuskestävyys, 1 Terän leikkustuskestävyys, 2 Revmodstand, 2 Lävistysokestävyys. Taso - Revmodstand - 10, 25, 50, 75. — Lävistysokestävyys - 10, 25, 50, 75. — Certifiointi: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Tässä asiakirjassa mainitut TDM-leikkustuskestävyys tulokset ovat viitteellisiä suorituskykytulos.

**RU** Внимание: Высокая устойчивость к разрыву - не используйте перчатки рядом с движущимися машинами. Защита от рисков или повреждений, не упомянутых в данном документе, не гарантируется. Заявленные данные характеристики были получены в результате тестов, проведенных в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Данные характеристики относятся только к внутренней поверхности перчатки. Данные характеристики относятся только к новым, нестиранным и не регенерированным перчаткам. Эти характеристики достигаются в результате испытаний, проведенных в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Перчатки должны храниться в оригинальной упаковке при обычных температуре и влажности в чистом, накрытом и проветриваемом помещении. EN388:2016 [4122X] 4 Устойчивость к истиранию, 1 Сопротивление разрезанию, 2 Устойчивость к разрыву, 2 Устойчивость к проколению. Уровень - Устойчивость к истиранию - 100, 500, 2000, 8000. — Сопротивление разрезанию - 1,2, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0. Устойчивость к разрыву - 10, 25, 50, 75. — Устойчивость к проколению - 20, 60, 100, 150. — Сертификация: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Проведенные испытания позволяют определить контрольные характеристики.

EN388:2016



**4 1 2 2 X**

- Cut TDM Test
- Puncture Resistance
- Tear Resistance
- Blade Cut Resistance
- Abrasion Resistance

LEVEL	1	2	3	4	5
Abrasion Resistance No. of cycles	100	500	2000	8000	-----
Blade Cut Resistance	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Tear Resistance	10	25	50	75	-----
Puncture Resistance	20	60	100	150	-----

SY510L EU RAZOR TREAD GRIPPER



0 674326 262079

NOT LABELED FOR SALE IN THE STATE OF CALIFORNIA