


De hoes opvouwen

1




2




Open de hoes

3




Draai hem om

4



Vouw het A segment naar binnen om de driehoek vorm te maken

5



Laat de tablet rusten op de driehoek

6

