

# DIVING MASK

Duikmasker/ Tauchermask/ masque de plongée/ maschera de sub



Tempered glass  
Gehard glas  
Gehärtetes Glas  
Verre trempé  
Vetro temperato



Wide view  
Veel zicht  
Weiter Ausblick  
Grand angle de vue  
Ampia vista



Silicone skirt  
Siliconen rok  
Rock aus Silikon  
Jupe silicone  
Gonna in silicone



Easy adjustable strap buckles  
Eenvoudige verstelbare gespen  
Verstellbare Riemen  
Boucles faciles à régler  
Fibbie facilmente regolabili



EN 16804

# PROCEAN<sup>®</sup>

Use Procean anti-fog spray for optimal visibility while diving. Clean the mask with water after use. Don't leave it in the sun. Store in a dry and dark place.

Gebruik Procean anti-fog spray voor een optimaal zicht tijdens het duiken. Reinig de masker met schoonwater. Niet in de zon laten liggen. Bewaren op een donkere en droge plek.

Verwenden Sie Procean Antibeslagspray für optimale Sicht beim Tauchen. Gereinigte Maske mit sauberem Wasser. Lassen Sie es nicht in der Sonne liegen. Dunkel und trocken lagern.

Utilisez le spray anti-buée Procean pour une visibilité optimale pendant la plongée. Masque nettoyé à l'eau claire. Ne le laissez pas au soleil. Conserver dans un endroit sombre et sec.

Usa lo spray antiappannamento Procean per una visibilità ottimale durante le immersioni. Maschera pulita con acqua pulita. Non lasciarlo al sole. Conservare in un luogo buio e asciutto.