

DIVING MASK

Duikmasker/ Tauchermask/ masque de plongée/ maschera de sub




Tempered glass
Gehard glas
Gehärtetes Glas
Verre trempé
Vetro temperato



Wide view
Veel zicht
Weiter Ausblick
Grand angle de vue
Ampia vista



Silicone skirt
Siliconen rok
Rock aus Silikon
Jupe silicone
Gonna in silicone



Easy adjustable strap buckles
Eenvoudige verstelbare gespen
Verstellbare Riemen
Boucles faciles à régler
Fibbie facilmente regolabili



EN 16804

PROCEAN®

Use Procean anti-fog spray for optimal visibility while diving. Clean the mask with water after use. Don't leave it in the sun. Store in a dry and dark place.

Gebruik Procean anti-fog spray voor een optimaal zicht tijdens het duiken. Reinig de masker met schoonwater. Niet in de zon laten liggen. Bewaren op een donkere en droge plek.

Verwenden Sie Procean Antibeschlagspray für optimale Sicht beim Tauchen. Gereinigte Maske mit sauberem Wasser. Lassen Sie es nicht in der Sonne liegen. Dunkel und trocken lagern.

Utilisez le spray anti-buée Procean pour une visibilité optimale pendant la plongée. Masque nettoyé à l'eau claire. Ne le laissez pas au soleil. Conserver dans un endroit sombre et sec.

Usa lo spray antiappannamento Procean per una visibilità ottimale durante le immersioni. Maschera pulita con acqua pulita. Non lasciarlo al sole. Conservare in un luogo buio e asciutto.