

*Bedankt voor uw bestelling en
geniet van draadloze
CarPlay/Android Auto!*

Carme

Upgrade your ride,
Upgrade your life

FC RoHS CE  


Made in China



Handleiding

2-in-1 Car Dongle

CarPlay/Android Auto




Lees eerst de volledige handleiding voordat u de dongle gebruikt.
Wij adviseren om deze handleiding te bewaren.

INHOUD


Overzicht	4
Specificaties	5
Wat zit er in de doos	5
Interface en connector	6
Verbindingsdiagram	8
Instructies draadloze CarPlay	9
Instructies draadloze Android Auto	9
Firmware update	10
Updaten op iPhone	11
Updaten op Android telefoon	12
Een probleem melden	14
Veelgestelde vragen en tips	15

OVERZICHT

Voor iPhones om draadloos Apple CarPlay te gebruiken in auto's die een ingebouwde bedrade Apple CarPlay-functionaliteit hebben.



Voor Android telefoons om draadloos Android Auto te gebruiken in auto's die een ingebouwde bedrade Android Auto-functionaliteit hebben.




Specificaties

Functie	Converteer bedrade Apple CarPlay en Android Auto naar draadloze verbindingen.
Compatibiliteit	Auto's met een ingebouwd Apple CarPlay / Android Auto systeem.
Bediening	Touch screen, stuurbediening en joystick bediening.
Vermogen	USB 5V~1A
Connectiviteit	Wi-Fi & Bluetooth

Wat zit er in de doos

- CarMe dongle *1
- USB kabel (Type-C naar A) *1
- USB kabel (Type-C naar C) *1
- Handleiding *1
- Dubbelzijdig plakband *1

Interface en connector



*Slimme Knop**

Druk 1x: De dongle zal herstarten en terug schakelen naar het originele CarPlay/Android Auto menu van de auto. Mogelijkheid om te wisselen tussen telefoon en/of wisselen tussen CarPlay en Android Auto.

Druk 3 seconden en laat dan los: Schakel over naar de update-modus (alleen voor Android-telefoons).


Druk voor meer dan 15 seconden en laat dan los: Fabrieksreset, alle verbindingsgeschiedenis wordt gewist.

Informatie Led Indicator


- **Rood licht brandt continu:** Stroom aan
- **Geen licht:** Stroom uit
- **Blauw licht knippert:** Verbinding maken
- **Blauw licht brandt continu:** In werking
- **Groen licht brandt continu:** P2P update-modus
- **Rood en blauw licht knipperen afwisselend:** Update in uitvoering
- **Wit licht:** Update voltooid
- **Rood licht knippert:** Abnormale update
- **Wit licht knippert totdat u de slimme knop loslaat:** Succesvolle reset

LET OP: Na het uitschakelen van de auto kan het enkele minuten duren voordat de lichtindicator van de dongle uitgaat, omdat de auto niet onmiddellijk alle stroom uitschakelt. De dongle gebruikt alleen resterende energie van de auto en schakelt daarna automatisch uit. Dit minimale stroomverbruik zal de auto-accu niet leegtrekken.

Verbindingsdiagram



or



LET OP! De dongle moet worden aangesloten op de USB-poort die bedoeld is voor het bekabeld verbinden met Apple CarPlay/Android Auto als er meerdere USB-poorten in uw auto zijn.

Instructies draadloze CarPlay

- Schakel de Wi-Fi en Bluetooth van je iPhone in, en koppel vervolgens via Bluetooth met de naam **"CarMeAdapter-xxxx"**
- Tik op **"Koppel-Toestaan-Gebruik CarPlay"** in de pop-up meldingen op je iPhone.
- De dongle zal vervolgens na enkele seconden draadloos verbinding maken met CarPlay.


LET OP! Er wordt geen interface weergegeven totdat de Bluetooth-koppeling succesvol is.

Instructies draadloze Android Auto

- Zorg ervoor dat [Draadloos Android Auto] is ingeschakeld in de instellingen van de Android Auto-app.
- Koppel je telefoon met de Bluetooth van de dongle: **[CarMeAdapter-xxxx]**. De dongle zal vervolgens na enkele seconden draadloos verbinding maken met Android Auto.

Firmware update

Het wordt NIET aanbevolen om de firmware bij te werken wanneer alle functies goed werken.



LET OP! De rode en blauwe indicatorlampjes zullen afwisselend knipperen tijdens het updaten. Wacht nog eens 30 seconden nadat het lampje voortdurend brandt, verbreek vervolgens de verbinding en sluit de dongle opnieuw aan op de USB-poort om de volledige update te voltooien.

● **Updaten op iPhone**

- Als je iPhone verbonden is met de draadloze CarPlay, voer dan **192.168.1.101** in op de browser van je iPhone en tik vervolgens op "**Update**" als er een update beschikbaar is.
- Als je iPhone geen verbinding kan maken met de draadloze CarPlay, verbind dan handmatig met het WiFi-netwerk van de dongle [**CarMeAdapter-xxxx**], het wachtwoord is **88888888**. Voer vervolgens **192.168.1.101** in op de browser van je iPhone en klik op "**Update**".

● Updaten op Android telefoon

- Als je draadloos verbonden bent met Android Auto, schakel dan eerst Bluetooth uit en vergeet het WiFi-netwerk [**CarMeAdapter-xxxx**].
- Terwijl de dongle is ingeschakeld, druk op de slimme knop en houd deze 3 seconden ingedrukt, laat vervolgens los. De led-indicator zal na 1-2 seconden overschakelen naar een groen licht.



- Ga op je telefoon naar **WiFi >> Geavanceerde instellingen >> WiFi Direct**, tik op [**CarMeAdapter-xxxx**] en controleer of het verbonden is.

CarMeAdapter-xxxx
Connected



- Voer **192.168.1.101** in op de browser van je telefoon en tik vervolgens op "**Update**" als er een update beschikbaar is.

Online Update

New version is available

Update

Een probleem melden

Bij elk probleem tijdens het gebruik van de dongle kun je het probleem direct online melden en ons een screenshot van het feedbackformulier sturen. We zullen het zo snel mogelijk oplossen.

System Version	
Build Number	21112921.1284.2
Choose Headunit	
Unit Type	Factory OEM CarPlay Unit >
Problem Description	
Car Make	E.g. Toyota
Model Name	E.g. Camry XLE
Year	E.g. 2020
Detailed description of the problem:	
Please enter text here	
Submit	

- **Voor iPhone-gebruikers:** Voer alstublieft 192.168.1.101 in op de browser van je iPhone om de details van het probleem in te dienen nadat je bent verbonden met het WiFi-netwerk [CarmeAdapter-xxxx].
- **Voor Android-gebruikers:** Volg alstublieft de stappen 1-3 van [Update op Android telefoon] op de vorige pagina, voer vervolgens 192.168.1.101 in om het probleem in te dienen.

Veelgestelde vragen en tips

Niet in staat om te verbinden met de telefoon

Mogelijke oorzaken: De draadloze functie op de telefoon staat niet aan, en te veel verbindingsgegevens beïnvloeden de verbinding.

Oplossing

CarPlay: (De auto moet de geactiveerde CarPlay-functie selecteren).

- A: 1. Ga op je telefoon naar Instellingen - Algemeen - CarPlay, en verwijder alle daar vermelde verbonden apparaten.
2. Ga op je telefoon naar Instellingen - Algemeen - Stel opnieuw in - Herstel netwerkinstellingen, start daarna je telefoon opnieuw op.
3. Haal de USB-kabel van de dongle los en steek hem opnieuw in, en maak daarna opnieuw verbinding.

B: Zorg ervoor dat de Bluetooth van de dongle niet is verbonden met andere apparaten. Houd Wi-Fi en Bluetooth ingeschakeld. Nadat je telefoon succesvol via Bluetooth is verbonden, selecteer je "Toestaan" wanneer je wordt gevraagd of je CarPlay tijdens het rijden wilt gebruiken, wacht dan geduldig op de automatische overgang naar de CarPlay-interface.

Android Auto: (De auto moet de geactiveerde Android Auto functie hebben).

A: Zorg ervoor dat de telefoon op Android 11 of later draait, de Android Auto-app geïnstalleerd is, geopend kan worden op de telefoon, de nieuwste versie heeft en er geen problemen zijn met de meldingen die bij het opstarten verschijnen. Controleer of de optie voor draadloze Android Auto geselecteerd is in de instellingen.

B: Tijdens de draadloze verbinding, zorg ervoor dat de Bluetooth van de dongle niet verbonden is met andere apparaten en dat Wi-Fi is ingeschakeld.

-
- C:*
1. Start Android Auto op de telefoon, ga naar Instellingen > Verbonden auto's > Verwijder alle verbonden auto's.
 2. Voeg nieuwe auto-informatie toe aan de Android Auto-opties door deze in te schakelen.
 3. Vergeet in de Bluetooth-instellingen van de telefoon alle verbonden Bluetooth-apparaten en wis de cache van de Android Auto-app.
 4. Start de telefoon opnieuw op.

D: Haal de USB-kabel van de dongle los en steek hem opnieuw in, maak dan opnieuw verbinding. Wacht op automatische verbinding.

E: Gebruik ten slotte een datakabel om de telefoon te verbinden met de USB-poort van de auto. Als de bedrade verbinding ook mislukt, betekent dit dat de telefoon Android Auto niet ondersteunt.

Niet in staat om te verbinden met de auto

Mogelijke oorzaken: Fout in het autoprotocol, gebrek aan compatibiliteit met het systeem van de auto.

Oplossing

A: Controleer of de auto CarPlay/Android Auto functionaliteit geactiveerd heeft.

B: Zorg ervoor dat de USB-kabel correct is ingevoerd volgens de instructies, stevig is aangesloten en goed zit.

C: Probeer andere USB-poorten in de auto te gebruiken en vermijd het aansluiten van andere apparaten op die poorten.

D: Reset het systeem van de auto naar de fabrieksinstellingen en maak opnieuw verbinding.

E: Raadpleeg de gebruikershandleiding om een LOG-bestand te uploaden ('Een probleem melden'), waarbij het automodel, bouwjaar en het ondervonden probleem worden gespecificeerd. Geef het VIN-nummer (chassisnummer) van het voertuig en stuur ons een screenshot van de succesvol geüploade interface. Onze ingenieurs zullen dit prompt analyseren.

Google Maps en media hebben geen geluid

Mogelijke oorzaken: Compatibiliteitsproblemen tussen de software van de dongle en het autosysteem.

Oplossing

A: Schakel alstublieft terug naar de originele autoradio om naar de radio te luisteren. Ga vervolgens terug naar het interface van dit product, selecteer Bluetooth-muziek en speel een nummer af.

B: Neem alstublieft direct contact op met de klantenservice om logs te verzamelen voor analyse en oplossing.

Oproep functioneert niet naar behoren (het geluid in beide richtingen is niet duidelijk)

Mogelijke oorzaken: Gerelateerd aan de compatibiliteit met het systeem van de auto.

Oplossing

A: Controleer bij een oproep of uw audio-uitvoeroptie is ingesteld op CarPlay/Android Auto.

B: Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice om logs te verzamelen voor analyse.

Problemen die u kunt tegenkomen bij het updaten

Mogelijke oorzaken: Verkeerde bediening, gebrek aan kennis in het bedienen, verkeerd softwarepakket gebruikt.

Oplossing

A: Eerste update methode: Raadpleeg de gebruikershandleiding, ga naar 'Firmware update', klik op de upgrade-optie en zorg ervoor dat er geen stroomonderbreking is tijdens het upgrade proces.

B: Tweede update methode: Volg de update stappen (zie 'firmware update') en zorg ervoor dat je op de update pagina zit in je browser (192.168.1.101). Verifieer de softwarecode, deze kun je vinden aan de onderkant van de pagina onder de tekst 'New version is available'. Neem contact op met de klantenservice om het bijbehorende firmwarepakket en instructies voor het flashen via de computer te verkrijgen.

Verbinding verbroken na een tijdje in gebruik.

Mogelijke oorzaken: De software heeft een kleine fout ondervonden of een protocol komt niet overeen.

Oplossing

Reset het autosysteem. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice om te proberen de software opnieuw te programmeren.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit toestel moet eventuele interferentie accepteren die ontvangen wordt, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Google, Google Play, Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple, iPhone, iPad en CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. We zijn niet verbonden met Google Inc. of Apple Inc. Alle andere product- en servicenamen die worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.