



Hierbij een beknopte versie van de Engelse handleiding voor de *HHD YZ 36 broedmachine*. Deze broedmachine is een fantastisch product wanneer u de volgende punten in gedachten houdt.

Laat de machine ongeveer een halve dag draaien, zodat alle componenten als ook de machine goed op temperatuur zijn. Onze absolute voorkeur heeft het om de machine een hele week zonder eieren te laten draaien. Zo kunt u aan de machine wennen en ook wennen aan hoeveel vocht er in de machine moet. Wij hebben de machine ingesteld op een temperatuur van 38 dit is gemakkelijk zelf aan te passen. Ook is het keersysteem getest door ons. U kunt dit zelf ook controleren door de stekker in het stopcontact te steken. Dan zult u zien dat het zwarte wieltje in de machine draait.

*Veranderen van de temperatuur gaat op de volgende manier:*

Tandwiel Symbool indrukken (dan branden er 2 rode lampjes i.p.v. 1) en dan kunt u de juiste temperatuur instellen door middel van de pijltjes. Afsluiten met het tandwiel symbool.

AH- Instellen alarm temperatuur, hoger (er gaat een piepje af als de temperatuur te hoog wordt).

AH- Instellen alarm temperatuur, lager (er gaat een piepje af als de temperatuur te laag wordt).

AS- Instellen alarm bij een tekort aan vocht.

CAU- Ijcpunt veranderen

HS: Maximale temperatuur hoger zetten (staat nu op 39,5).

LS: Minimale temperatuur lager zetten (staat nu op 30).

Wanneer de machine stabiel is kunnen de eieren erin. Zorg dat de eieren vers en schoon zijn. Voeg water toe naar behoefte (minimaal beginnen). Zie hygrometer op de machine.

De machine draait het stabielst op kamertemperatuur en verpakt in de tempex omhulsel, door het kijkglas vervliegt veel warmte. Dit is aan te raden en zeker bevorderlijk voor de uitkomst van de eieren.

Vergeet niet meer water toe te voegen wanneer de eieren op uitkomen staan. Dit is van absoluut levensbelang voor het uitkomen van de eieren. Meestal is dat rond de 19de dag (kijk dit goed na dit scheidt per soort.) Haal de eierrekjes uit de machine en eventueel het zwarte draaischijfje. Bij kuikentjes kunt u eventueel een soort van muismat op de bodem leggen voor de kleine nageltjes. Ook valt er dan geen vuil in het keersysteem.

De machine mag vanaf de 19de dag niet meer opengedaan worden. Alleen om water toe te voegen uiteraard.

De eitjes hebben rust nodig om uit te komen. Kuikens moeten in de machine goed opdrogen.

***Onderhoud van de machine, ten behoeve van de garantie:***

De machine moet na het broeden goed schoongemaakt worden. Al het plastic kan gewoon met schoonmaakmiddelen schoongemaakt worden (**vermijd de vaatwasser**).

De machine moet absoluut goed droog zijn voordat hij weer opgeborgen wordt. Liever **NIET** in zijn geïsoleerde doos, beste is hem ergens los droog weg te zetten.

Ons advies is maak hem goed schoon, blaas hem droog of laat hem een dag opdrogen in de zon. Vocht zorgt dat het draaisysteem gaat oxideren en uiteindelijk vast gaat zitten.

Heel veel plezier met het broeden.

