

1



Reinig het gladde oppervlakte waarop u de slijper wilt bevestigen

2



Druk op de hendel zodat de zuignap vast blijft zitten aan de oppervlakte.

3



Plaats het mes verticaal op de wolfram snijbladen.

4



Trek het mes langzaam 3-4 keer naar u toe.