



Ophangtechniek

1. Maak oppervlakte schoon
2. Maak deze kurkdroog
3. Bevochtig de zuignap
4. Druk de zuignap stevig aan
5. Creëer een vacuum