

Qualità

PROFESSIONELE TONDEUSE

ONTWORPEN VOOR DE PROFESSIONAL



- ✘ Lichte verhitting tijdens de werking of het opladen is normaal
- ✘ Als de levensduur van de batterij verstreken is, verwijdert u hem en werpt u hem op een veilige manier op de daarvoor bestemde recyclingplaats. Gooi hem nooit in het wilde weg weg

GEVAAR

Om het risico van verwonding of dood door elektrische schokken te verminderen:

1. Reik niet naar een toestel dat in het water gevallen is. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
2. Niet gebruiken tijdens het baden of in een douche.
3. Plaats of bewaar het toestel niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen getrokken kan worden. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
4. Behalve tijdens het opladen, altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.




OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Voordat het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, moet het 3-5 uur opgeladen worden. Steek de stekker direct in het stopcontact. Zorg ervoor dat de tondeuse UIT staat tijdens het opladen. Tijdens het opladen brandt de laadindicator.

VERWIJDERINGENRECYCLINGVANLITHIUM-IONBATTERIJEN:

Probeer de batterij niet te verwijderen. Lithium-ion batterijen kunnen exploderen, vlam vatten en/of brandwonden veroorzaken als zij uit elkaar gehaald worden, beschadigd worden of blootgesteld worden aan water of hoge temperaturen.


Opmerking




1. Haal het product nooit opzettelijk uit elkaar.
2. Gebruik geen water om de tondeuse te wassen, blijf uit de buurt van vochtigheid tijdens het gebruik.
3. Gebruik alleen een beetje natte doek of neutrale vloeibare zeep om het product schoon te maken.
4. Laad het product nooit op boven 40°C of onder 0°C.

Onderhoud en reiniging van het mes


Mes schoonmaken



1. Gebruik de borstel om het mes te reinigen.



2. Demonteer en reinig het mes.



3. Druk op de bewegende kop, en reinig de haartjes tussen het bewegende mes en het statische mes.

Druk op de reinigingshendel om de haartjes te verwijderen.




Maak de haartjes op de machine schoon.



Montage en demontage van de mes


Demontage van het mes:

Verwijderen van het mes:




- ✘ Om te voorkomen dat het mes eruit schiet, houdt u het met de andere hand vast.


Montage van het mes:



- Stel de stelring af op 2,0 mm voordat u het mes monteert



- Lijn het mesje (B) uit en steek het in de gleuf van de clipper




- Druk het mesje naar beneden tot het vastklikt

Functie voor vaste lengte


A: Gebruik van de kam: Er zijn meerdere trim functies voor het haar . Dat zijn deze 4 verschillende maten: 3, 6, 9 en 12 mm.

B: De kniptang regelaar: deze is aanpasbaar in 5 verschillende lengtes tussen de 0.8 en 2 mm.

1. Om de lengte van het kapsel te bepalen
2. Om de juiste grenskam te kiezen



3. Om de knipper nauwkeurig af te stellen




Draai links en rechts aan de stelling om de knipper af te stellen (0.8-2mm)

De eindkam monteren:


1. Lijn de grenskam uit met de rand van het mes
2. Iets naar voren duwen om hem te monteren

Demonteer de eindkam:



Trek hard aan de eindkam



Parameters

Tondeuse voor de professional	Elektrische motor	Werkspanning : 3,7V
		Asmateriaal : draagbaar messing
	Batterij	Milieuvriendelijke batterij met hoge prestaties
		Oploadtijd : 3-5 uur
		Werkbare tijd op volle kracht : 3 uur
Specifieke adapter	Ingang : 100V-240V / 60Hz	
	Uitgang : AC 5V 	



Gebruik van de oplaadbare modus



1. Gelieve de tondeuse uit te schakelen alvorens hem op te laden en aan te sluiten op de netvoeding.
2. Tijdens het opladen gaat het rode lampje branden en het lampje gaat uit als het opladen klaar is.

 De tondeuse kan ook gebruikt worden als hij aan het opladen is.

Onderdelen



Het beeld is slechts voor verwijzing

Model number: 88

Supplier: Ningbo Chaoer electrical appliance co., ltd.

Address: No.1 Houwang North Road,
Jishan Industry park, Xikou Town,
Fenghus, county,
Ningbo city,
Zhejiang Province,
China

Weight: 650 gram

Certificate: CE

Made in China