

# Handleiding UV Pen



1. **Plaats de batterijen** in de UV pen.
2. **Schakel de UV pen in.** De meeste UV pennen hebben een aan/uit-knop.
3. **Houd de UV pen** op een afstand van **ongeveer 5 cm** van het te belichten oppervlak.
4. **Beweeg de UV pen** langzaam over het oppervlak. Zorg ervoor dat u alle gebieden belicht die u wilt uitharden of detecteren.