



Powered by 2xAAA

MS 3163  
KITCHEN SCALE  
mesko

Powered by 2xAAA

mesko

Capacity 5kg

KITCHEN SCALE MS 3163

High quality strain gauge

Power 2xAAA

Large display

Maximum weight 5kg

Overload indicator

Low battery indicator

EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

- GB** Capacity 5kg  
Division 1 gram  
Large quality strain gauge  
LCD screen 46 x 29mm  
Auto zero  
Tare function  
Overload indicator  
Powered by 2xAAA  
Low battery indicator
- FR** Capacité 5 kg  
Précision 1 gramme  
Grand bol  
Capteur de pesée de haute qualité  
Écran LCD 46 x 29 mm  
Mise à zéro automatique  
Tare  
Indicateur de surcharge  
Alimentation 2xAAA  
Indicateur de pile faible
- IT** Capacità 5 kg  
Divisione 1 grammo  
Stor sfera  
Pezzovalente spandemil  
LCD schermo 46 x 29 mm  
Automatico sul  
Tare funzione  
Overload indicator  
Alimentato da 2xAAA  
Indicatore di batteria scarica
- DK** Kapacitet 5 kg  
Division 1 gram  
Stor skål  
Pezzovalente spandemil  
LCD-skærm 46 x 29 mm  
Automatisk nul  
Tare funktion  
Overloadindikator  
Drevet af 2xAAA  
Indikator for lavt batteriniveau
- SK** Kapacita 5 kg  
Dělení 1 gram  
Velká mísa  
Vysoká kvalitní tenzometrický  
LCD displej 46 x 29 mm  
Automatická nula  
Funkce tarování  
Indikátor přetížení  
Napájená 2xAAA  
Indikátor výbití baterie
- LT** Kapacitė 5 kg  
Dėlionė 1 gramas  
Didelis kėbulas  
Aukšto kėbulės tenzometrinis jutiklis  
Dėplėjus LCD 46 x 29 mm  
Automatinė nulės nustatymas  
Taro nustatymas  
Perkraimo indikatorius  
Maitinimas 2xAAA  
Baterijos išsekimo indikatorius
- RO** Capacitate 5 kg  
Diviziune 1 gram  
Castron mare  
Călibre de tensiune de înaltă calitate  
Ecran LCD 46 x 29 mm  
Auto zero  
Funcția tare  
Indicator de suprasarcină  
Alimentație 2xAAA  
Indicator de baterie descărcată
- GR** Χωρητικότητα 5kg  
Τεκμή 1 γραμμάριο  
Μεγάλη σφαίρα  
Υψηλής ποιότητας тензμετρικός αισθητήρας  
LCD οθόνη 46 x 29 χιλιοστά  
Αυτόματη μηδέν  
Λειτουργία τάρωσης  
Ενδείκτης υπερχείλισης  
Παροχή 2xAAA  
Ενδείκτης χαμηλού φορτίου μπαταρίας
- RUS** Вместимость 5 кг  
Деление 1 грамм  
Большая чаша  
Высокоточный тензодатчик  
ЖК-экран 46 x 29 мм  
Автоматический сброс нуля  
Функция тарирования  
Индикатор перегрузки  
Питание от 2xAAA  
Индикатор низкого заряда батареи
- HR** Kapacitet 5 kg  
Podjela 1 gram  
Velika sfera  
Visokovalutno mjerilo deformacije  
LCD zaslon 46 x 29 mm  
Automatska nula  
Tara funkcija  
Indikator preopterećenja  
Pajenje 2xAAA  
Indikator prazne baterije
- ES** Capacidad de 5 kg  
Precisión de 1 gramo  
Recipiente de gran capacidad  
Sensor tensométrico de alta calidad  
Monitor LCD 46 x 29mm  
Cancelamiento de resultados automático  
Tara  
Indicador de sobrecarga  
Alimentación 2xAAA  
Indicador de consumo de pila
- PL** Ładność 5 kg  
Dokładność 1 gram  
Wielka misa  
Wysoką jakości czujnik tenzometryczny  
Wyświetlacz LCD 46 x 29mm  
Automatyczne zerowanie  
Tara  
Wykaznik przeciążenia  
Zasilanie 2xAAA  
Wykaznik zużycia baterii
- DE** Kapazität 5 kg  
Dokładność 1 gram  
Wielka misa  
Wysoką jakości czujnik tenzometryczny  
Wyświetlacz LCD 46 x 29mm  
Automatyczne zerowanie  
Tara  
Wykaznik przeciążenia  
Zasilanie 2xAAA  
Wykaznik zużycia baterii
- PT** Capacidade de carga 5kg  
Precisão 1 grama  
Grande tigela  
Sensor tensoométrico de alta qualidade  
Monitor LCD 46 x 29mm  
Cancelamento de resultados automático  
Tara  
Indicador de sobrecarga  
Alimentação 2xAAA  
Indicador do consumo de pilha
- EST** Kõrvalmõõdus 5kg  
Täpsus 1 grammi  
Meheska kass  
Kvaliteetne tensoandur  
LCD displei 46 x 29mm  
Automaatne nullimine  
Tara mahaarvestamine  
Ülekoormuse näidik  
2xAAA patareis  
Patarei tühjaksamise näidik
- LT** Kapacitė 5 kg  
Dėlionė 1 gramas  
Didelis kėbulas  
Aukšto kėbulės tenzometrinis jutiklis  
LCD displej 46 x 29 mm  
Automatinė nulės nustatymas  
Tara funkcija  
Tiltemės rodiklis  
2xAAA patareis  
Patarei tūhėjaksimės naidik
- MT** Kapacità 5 kg  
Diviżjoni 1 gram  
Mgħajra kbira  
Kwalitattiva tenzometrija  
LCD-skerm 46 x 29 mm  
Awtomatiku nullifikażjoni  
Tara funzjoni  
Tiltemeż rodikju  
2xAAA patareis  
Abċonju elementu
- SK** Kapacitet 5 kg  
Djelimića 1 gram  
Velika misa  
Savok kvaliteta tenzometar  
LCD ekran 46 x 29mm  
Automatsko nula  
Tara funkcija  
Preopterećenje indikator  
Napajanje 2xAAA  
Indikator za sniženo opterećenje
- SL** Kapaciteta 5 kg  
Razdelitev 1 gram  
Velika sfera  
Visokovalutnostni merilni listič  
LCD zaslon 46 x 29 mm  
Samodejna nič  
Funkcija tare  
Indikator preopterećenja  
Pajenje 2xAAA  
Indikator prazne baterije
- S** Kapacitet 5 kg  
Division 1 gram  
Stor skål  
Högkvalitativ spänningssensitiv  
LCD-skärm 46 x 29 mm  
Auto noll  
Tare funktion  
Överbelastningsindikator  
Drivs av 2xAAA  
Indikator för lågt batteri
- FIN** Kapaciteti 5 kg  
Divisjon 1 gramma  
Iso kullo  
Laadukas venymittari  
LCD-näyttö 46 x 29 mm  
Automaattinen nollaus  
Tara-toiminto  
Ylikuormituksen ilmaisin  
Powerit 2xAAA  
Alueen alhaisen merkkivälo

Powered by 2xAAA

mesko

Capacity 5kg

KITCHEN SCALE MS 3163

High quality strain gauge

Power 2xAAA

Large display

Maximum weight 5kg

Overload indicator

Low battery indicator

EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

mesko

Producer Adler Europe Group

2A Ordona St., 01-237 Warsaw, Poland  
tel. +48 728 995 006, info@mesko.eu

Product weight: 0,38 kg

CE

EUROPEAN COMPANY

MS 3163

519029341832779