



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4

## Stappen

1. Ondergrond goed ontvetten.
2. Sticker verwijderen.
3. Product plakken en goed aandrukken.
4. Product ophangen.

**PC**Trading

Ophangen zonder boren. Zelfklevende haakjes.