

MATERIAAL EN ONDERHOUDSTIPS

Materiaal;

Gebruikt materiaal is aluminium / gecoat gietijzer. Omdat de poedercoating zich voornamelijk op de voorkant, zijkant, bovenkant en onderkant richt komt het sporadisch voor dat de achterkant (die tegen de muur zit) bij de witte en groene (glanzende) uitvoering vlekjes laat zien. Dat is onderdeel van het handmatige productieproces.

Wat ontvangt u er wel en niet bij;

* Wel; twee sleuteltjes

* Niet; bevestigingsmateriaal. Schroeven voldoen hier. Dit omdat als het deurtje geopend de gaten in de achterplaat door middel van drie schroeven aan de muur / schutting bevestigd kunnen worden. Het benodigde bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd omdat het geheel afhankelijk is van het materiaal waaraan hij bevestigd wordt (hout, steen etc) en de dikte daarvan.

Onderhoud;

Wij raden aan deze brievenbussen regelmatig met een lichte natuurlijke oliesoort op een zachte doek te behandelen. Dan blijft de karakteristieke uitstraling optimaal behouden en heeft u jarenlang plezier van uw blikvanger. Gebruik nooit schuurmiddelen of schoonmaakproducten op dit authentieke product.

Toch schade?

Gietijzer is een authentiek product en daardoor kwetsbaarder dan ander materiaal. Na oppervlakte beschadiging van de coating kan door weersinvloeden roestvorming optreden. In kustgebieden wordt dit proces versneld. Wij raden aan beschadigingen direct aan te tippen met speciale smeedijzer verf.

Voor meer info kijk op;

<https://www.hghwoondeco.nl/Onderhoud-brievenbus-van-aluminium-en-gietijzer>